



FOTO 1 - IL FABBRICATO DEDICATO AGLI UFFICI SORGE SU UN PIAZZALE RIALZATO DI CIRCA 50 CM RISPETTO ALLO SPIAZZO ASFALTATO CHE LO CIRCONDA.



FOTO 2 - IL RETRO DEL FABBRICATO. SULLO SFONDO SI SCORGE IL CAPANNONE PREFABBRICATO CHE OSPITAVA IL CASEIFICIO.




FOTO 3 - L'APPENDICE DEL FABBRICATO DEDICATO AGLI UFFICI. E' EVIDENTE UNA LESIONE ALLA MURATURA ESTERNA.



FOTO 4 - SU TUTTI E QUATTRO I PROSPETTI L'INTONACO PRESENTA UNO STATO DI INVECCHIAMENTO NOTEVOLE.



FOTO 5 - IL LOCALE RICAMBI.



FOTO 6 - IL LOCALE UFFICI.