



Foto n°1: vista del fabbricato condominiale da Sud-Est.



Foto n°2: vista del fabbricato condominiale da Sud-Ovest.



Foto n°3: ingresso pedonale.




Foto n°4: rampa di accesso al piano interrato.



Foto n°5: ingresso al vano scala comune.



Foto n°6: vano scala.



Foto n°7: interno ascensore.



Foto n°8: ingresso all'appartamento.



Foto n°9: porzione terrazza e facciata dell'appartamento (Nord-Est).



Foto n°10: porzione terrazza e facciata (Nord-Ovest).



Foto n°11: particolare della parete esterna in corrispondenza del cordolo/
solaio intermedio tra piano primo/secondo.




Foto n°12: soggiorno-pranzo.




Foto n°13: cavillature/scheggiature a pavimento zona giorno.



Foto n°14: caldaia nel mobile cucina.



Foto n°15: disimpegno centrale.



Foto n°16: idem foto 13.



Foto n°17: servizio igienico.




Foto n°18: camera singola.




Foto n°19: camera doppia.




Foto n°20: pavimento e stipite danneggiati da perdite d'acqua in superficie (lavatrice).



Foto n°21: corsia di manovra al piano interrato.



Foto n°22: garage (posto auto singolo).




Foto n°23: interno garage.



Foto n°24: avvenute infiltrazioni a soffitto
(solaio piano interrato/terra).