

Ing. Giuseppe Pierluigi Tedone
VALUTATORE IMMOBILIARE certificato IMQ S.p.A. (Certificato n. IMQ-VI-1601007)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: Immobile in Bisceglie (Fig.19 p.lla 440 sub.17) –
Via Vecchia Corato N.121/I



Foto n. 1 – Prospetto fabbricato



Foto n. 2 – Prospetto fabbricato



Foto n. 3 – Prospetto fabbricato



Foto n. 4 – Prospetto fabbricato



Foto n. 5 – Prospetto Fabbricato



Foto n. 6 – Prospetto dal Parcheggio esterno





Foto n. 7 – Portone condominiale



Foto n. 8 – Pianerottolo



Foto n. 9 – Accesso appartamenti



Foto n. 10 – Accesso appartamenti



Foto n. 11 – Porta Blindata



Foto n. 12 – Soggiorno





Foto n. 13 – Soggiorno



Foto n. 12 – Soggiorno



Foto n. 13 – Cucina




Foto n. 14 – Cucina



Foto n. 15 – Cucina




Foto n. 16 – Disimpegno





Foto n. 17 – Disimpegno



Foto n. 18 – Disimpegno




Foto n. 19 – Disimpegno



Foto n. 20 – Camera da letto




Foto n. 21 – Camera da letto



Foto n. 22 – Camera da letto Matrimoniale



Ing. Giuseppe Pierluigi Tedone
VALUTATORE IMMOBILIARE certificato IMQ S.p.A. (Certificato n. IMQ-VI-1601007)



Foto n. 23 – Camera da letto Matrimoniale



Foto n. 24 – Camera da letto Matrimoniale



Foto n. 25 – Ripostiglio



Foto n. 26 – Bagno



Foto n. 27 – Bagno



Foto n. 28 – Balcone



Ing. Giuseppe Pierluigi Tedone
VALUTATORE IMMOBILIARE certificato IMQ S.p.A. (Certificato n. IMQ-VI-1601007)



Foto n. 29 – Caldaia




Foto n. 30 – Balcone




Foto n. 31 – Balcone

Immobile in Bisceglie (Fg.19 p.Ila 445 sub.58) – Via Vecchia Corato N.121/L




Foto n. 32 – Ingresso via Vecchia Corato 121



Foto n. 33 – Ingresso corsia di manovra



Ing. Giuseppe Pierluigi Tedone
VALUTATORE IMMOBILIARE certificato IMQ S.p.A. (Certificato n. IMQ-VI-1601007)



Foto n. 34 – Ingresso corsia di manovra



Foto n. 35 – Box Auto



Foto n. 36 – Box Auto



Foto n. 37 – Box Auto



Foto n. 38 – Box Auto



Foto n. 39 – Corsia di Manovra



Posto auto esterno e Parcheggio auto esterno



Foto n. 40 – Posto auto assegnato



Foto n. 41 – Posto auto assegnato



Foto n. 42 – Posto auto assegnato



Foto n. 43 – Posto auto assegnato




Foto n. 44 – Posto auto assegnato



Foto n. 45 – Posto auto assegnato



Ing. Giuseppe Pierluigi Tedone
VALUTATORE IMMOBILIARE certificato IMQ S.p.A. (Certificato n. IMQ-VI-1601007)



Foto n. 46 – Posto auto assegnato



Foto n. 47 – Parcheggio esterno



Foto n. 48 – Parcheggio esterno

