

**LOTTO 1 - FOTO ESTERNI ed INTERNI**



**INGRESSO DA VIA LA FONTANA**



**BOX CONTATORI**



**STRADELLO LATO DESTRO, RISPETTO ALL'ENTRATA,  
DI ARRIVO A VILLA MERENDA**



**STRADELLO LATO SINISTRO, RISPETTO ALL'ENTRATA,  
DI ARRIVO A VILLA MERENDA**



**PROSPETTO PRINCIPALE VILLA MERENDA**



**PARTICOLARE DELLA COPERTURA CHE NECESSITA DI  
INTERVENTI URGENTI, VISTE LE INFILTRAZIONI  
D'ACQUA**



**PROSPETTO NORD-OVEST**



**PROSPETTO OVEST**



**PROSPETTO SUD, RETRO DI VILLA MERENDA**



**PROSPETTO EST**



**VANO TAVERNA\CANTINETTA CON ACCESSO DIRETTO DALLA CORTE COMUNE**



**VANO TAVERNA\CANTINETTA**



**VANO TAVERNA\CANTINETTA**



**VANO TAVERNA\CANTINETTA**



**PARTICOLARE DEL CAMINO NEL VANO  
TAVERNA\CANTINETTA**



**SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA**



**SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA**



**SALETTA ADIACENTE AL VANO CANTINETTA\TAVERNA**



**SALETTA ADIACENTE AL VANO  
CANTINETTA\TAVERNA**




**ACCESSO DALL'ESTERNO, COMUNICANTE CON IL  
VANO SCALA, ATTO A CONSENTIRE IL PASSAGGIO  
PER ACCEDERE AL PIANO SECONDO (sottotetto)**



**ANTIBAGNO DEL PRIMO AMMEZZATO**



**BAGNO DEL PRIMO AMMEZZATO**



**ARRIVO SCALA AL PRIMO PIANO**



**DAL VANO SCALA ALLA PRIMA SALA RISTORANTE**



**SALA RISTORANTE 1**



**SALA RISTORANTE 1**



**SALA RISTORANTE 1**



**PARTICOLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA COPERTURA**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**PARTICOLARE DEGLI AMMALORAMENTI MURARI**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALONE PRINCIPALE**



**SALA RISTORANTE 2**



**SALA RISTORANTE 2**



**SALA RISTORANTE 2**



**SALA RISTORANTE 2**



**SALA RISTORANTE 3**



**SALA RISTORANTE 3**



**DISIMPEGNO**



**DISIMPEGNO – VISTA VERSO IL SALONE**



**INGRESSO ALLA CUCINA**



**CUCINA 1**



**CUCINA 1**



**CUCINA 2**



**CUCINA 2**



**CUCINA 2**



**VISTA DELL'ACCESSO AL PRIMO AMMEZZATO**



**VISTA DELL'ACCESSO AL SECONDO AMMEZZATO**



**ANTIBAGNO SECONDO AMMEZZATO**



**BAGNO SECONDO AMMEZZATO**



**ARRIVO DELLA SCALA AL SECONDO PIANO (sottotetto)**



**PARTICOLARE DEI RINFORZI STRUTTURALI ESEGUITI**



**PARTICOLARE DEL MEDESIMO RINFORZO SULL'ALTRO LATO DELLA MURATURA**



**PARTICOLARE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA COPERTURA**



**PARTICOLARE LESIONI ALLE MURATURE PORTANTI DEL COMPLESSO**