

ALLEGATO B

- Documentazione Fotografica

Foto n° 1 - Vista aerea foto dell'area interessata, è evidenziato con freccia il fabbricato di cui fa parte, via Piave, 23 - Vicolo San Vito, indicato dalle frecce.



Foto n° 2 - Veduta estrapolata da Google street View - Fabbricato nella sua interezza, di cui è parte integrante la u.i. oggetto di procedura - foglio mappa 15 particella 65 sub 6, sub 7 e sub 9.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO

Foto n° 3 – Vista ingresso del fabbricato sub 6- Col la freccia è indicato ingresso della u.i. posta nel vicolo San Vito.



Foto n° 4 – Vista generale del fabbricato – Col la freccia è indicato ingresso della u.i. (sub 6) posta sotto il portico in legno lamellare realizzato senza Autorizzazione Edilizia.



Foto n° 5- Veduta ingresso immobile u.i.- foglio di mappa 15 Particella n° 65 sub 6 – cortile interno, la scala di accesso rivestita in cotto della u.i., ed il magazzino sotto il portico.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 6 – Vista della via Piave, dalla quale si accede al sub 7 e 9, è visibile indicato dalla freccia in portone di ingresso.



Foto n° 7 – Vista particolare ingresso su via Piave, 23, accesso esclusivo del sub 7-9.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 8 – Vista interna magazzino utilizzato come lavatoio e deposito.



Foto n° 9 – Vista ingresso u.l. sub 6, indicato dalla freccia in rosso, sono visibili le travi in legno lamellare che costituiscono il portico sul terrazzo, pavimentato in cotto.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 10 – Vista scala ingresso portico, sono visibili le pavimentazioni in cotto e ringhiera in ferro.



Foto n° 11 – Vista dal portico che guarda verso valle.



Foto n° 12 – Vista cortile, in primo piano il forno e barbecue, in mattoni di laterizi, posizionati di fianco ingresso u.s. .



Foto n° 13 – Vista interno cortile, foto del patio porticinato su il lato lungo del cortile, sono presenti tracce di umidità.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 14 – Vista interna locale wc presente nella u.l. sub 6, sono visibili e presenti ottime rifiniture, in quanto l'u.l. ha avuto lavori di ristrutturazione.



Foto n° 15 – Vista interna sala presente nella u.l. sub 6, sono visibili e presenti ottime rifiniture, in quanto l'u.l. ha avuto lavori di ristrutturazione.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 16 – Vista interna locale cucina presente nella u.i. sub 6, sono visibili e presenti ottime rifiniture, in quanto l'u.i. ha avuto lavori di ristrutturazione, presenta cucina in muratura.



Foto n° 17 – Vista interna wc presente nella u.i. sub 7.




Foto n° 18 – Vista interna sala / cucina presente nella u.i. sub 7.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO

Foto n° 19 – Vista scala interna sub 7 di collegamento del sub 7 al sub 9 (unico accesso per accedere al sub 9).



Foto n° 20 – Vista interna locale facente parte del sub 7.



Foto n° 21 – Vista interna scala di arrivo al sub 9



Foto n° 22 – Vista interna corridoio al disimpegno, nella u.i. sub 9, sono visibili e presenti buone rifiniture dell'epoca di ristrutturazione



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO

Foto n° 23 – Vista interna corridoio sub 9.



Foto n° 24 – Vista interna locale wc presente nella u.i. sub 9.



Foto n° 25 – Vista interna sala presente nella u.i. sub 7, sono presenti ottime rifiniture. In quanto l'u.i. ha avuto lavori di ristrutturazione visibile la controsoffittatura.



Consulente

arch. Salvatore CALDIERO _____

Foto n° 26 – Vista interna locale sala presente nella u.i. sub 9, sono visibili e presenti ottime rifiniture, in quanto l'u.i. ha avuto lavori di ristrutturazione.



Foto n° 27 – Vista interna sala oltre cucina presente nella u.i. sub 9, sono visibili e presenti ottime rifiniture, in quanto l'u.i. ha avuto lavori di ristrutturazione.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 28 – Vista interna camera presente nella u.l., sub 9.



Foto n° 29 – Vista interna camera presente nella u.l., sub 9.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____