

con studio in Milano - Largo V. Aliphan, 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare 039 693 07892
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it - arch.sirena@libero.it





Fotografia n. 2 – Vista della palazzina di Via Vincenzo Bellini n. 18 in Bollate, con particolare del sottotetto s.p.p. con terrazzo (in fase di completamento della pratica di P.d.C. per recupero di sottotetto ai fini abitativi)



Fotografia n. 3 – Particolare del cancello di ingresso alla palazzina di Via Vincenzo Bellini n. 18 in Bollate






Fotografie n. 4/5 – Particolari del citofono e della cassetta delle lettere, dove compare il nome del debitore, in corrispondenza del cancello di ingresso alla palazzina di Via Vincenzo Bellini n. 18 in Bollate





Fotografia n. 6 – Vista della rampa di scale che dal piano terra conduce al piano rialzato al portone di ingresso alla palazzina



Fotografia n. 7 – Vista della scala comune, che dal piano rialzato conduce al piano primo, dove si trova la porta di ingresso alla scala di proprietà esclusiva, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano secondo sottotetto






Fotografia n. 8 – Vista della porta blindata di ingresso alla scala di proprietà esclusiva, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano secondo sottotetto





Fotografia n. 9 – Vista della scala di proprietà esclusiva, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano secondo sottotetto





Fotografia n. 10 – Vista della scala di proprietà esclusiva, che conduce all'appartamento oggetto della procedura al piano secondo sottotetto




Fotografia n. 11 – Vista dell'ingresso all'appartamento oggetto della procedura, con particolari della parete, in parte h. 110 cm. c.ca e in parte a tutt'altezza, che funge da parapetto della rampa, e della porta-finestra trasformata in finestra





Fotografie n. 12/13 – Viste dell'ingresso e del disimpegno, con particolare degli accessi al locale bagno 1 (porta a libro) e al primo nuovo locale (con tenda - in fase di completamento) e particolare del nuovo accesso al locale sottotetto s.p.p., adibito a soggiorno/pranzo con angolo cottura (a seguito della presentazione del P.d.C.)





Fotografie n. 14/15 – Viste del nuovo locale attiguo al bagno, con un'apertura sul sottofalda





Fotografie n. 16/17 – Viste della porta di accesso e dell'interno del locale bagno 1 con lucernario





Fotografie n. 18/19 – Viste del sottotetto s.p.p., adibito a soggiorno/pranzo con angolo cottura, con terrazzo (a seguito della presentazione del P.d.C.)





Fotografie n. 20/21 – Viste del terrazzo a servizio del locale sottotetto s.p.p., adibito a soggiorno/pranzo con angolo cottura (a seguito della presentazione del P.d.C.)





Fotografie n. 22/23 – Viste del locale sottotetto s.p.p., adibito a soggiorno/pranzo con angolo cottura (a seguito della presentazione del P.d.C.)






Fotografie n. 24/25 – Particolari dell'angolo cottura





Fotografia n. 26 – Vista del locale sottotetto s.p.p., adibito a soggiorno, con nuova porta di accesso dal disimpegno




Fotografia n. 27 – Vista del locale sottotetto s.p.p., adibito ad angolo cottura, con nuova porta di accesso al disimpegno che conduce alle due camere






Fotografie n. 28/29 – Viste del locale camera 1, con apertura in falda per realizzazione di un futuro lucernario





Fotografie n. 30/31 – Viste del disimpegno di accesso ai locali camera ed al locale bagno 2





Fotografia n. 32 – Vista del locale bagno 2 con lucernario



Fotografia n. 33 – Vista del locale camera 2 con finestra





Fotografie n. 34/35 – Viste del locale camera 2 con porta di accesso alla sottofalda ispezionabile

