


STATO ATTUALE DEI LUOGHI AL 17/06/2024

UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA RAGAZZI DEL '99 N. 13 - COMUNE DI NUORO
PIANTA PIANO PRIMO - SUB 6

Planimetria con individuazione dei punti di scatto





Vista aerea città di Nuoro



Individuazione dell'unità abitativa all'interno del tessuto urbano

VISTE ESTERNE FABBRICATO



Foto 01_vista cancello pedonale ingresso al fabbricato da Via Ragazzi del '99



Foto 02_vista corte interna in comune con proprietà p. terra d'accesso al piano primo



Foto 03_vista prospetto piano primo da Via Iglesias



Foto 04_vista prospetto frontale piano primo da Via Iglesias



Foto 05_vista prospetto piano primo da Via Iglesias



Foto 06_vista scale d'accesso al piano primo da cortile in comune con proprietà p. terra




Foto 07_vista accesso al piano primo da cortile in comune con proprietà p. terra



Foto 08_vista veranda d'ingresso all'unità immobiliare posta al piano primo



Foto 09_vista veranda d'ingresso all'unità immobiliare posta al piano primo



Foto 10_vista esterna portoncino d'ingresso all'unità immobiliare

VISTE INTERNE UNITA' IMMOBILIARE SUB. 6

PIANO PRIMO



Foto 11_vista interna portoncino d'ingresso all'unità immobiliare



Foto 12_vista interna dell'unità immobiliare in fase di ristrutturazione



Foto 13_vista dall' interno dell'unità immobiliare del vano pozzo luce esistente



Foto 14_vista dall' interno dell'unità immobiliare del vano pozzo luce esistente



Foto 15_ vista interna dell'unità immobiliare in fase di ristrutturazione



Foto 16_ vista interna della porta finestra in legno



Foto 17_ particolare costruttivo della muratura portante perimetrale



Foto 18_ particolare costruttivo della muratura portante perimetrale



Foto 19_ particolare traccia della demolizione dei tramezzi interni



Foto 20_ vista balcone esterno in aggetto su Via Iglesias



Foto 21_ vista balcone esterno in aggetto su Via Iglesias




Foto 22_ vista balcone esterno in aggetto su Via Iglesias



Foto 23_ particolare dello stato fatiscente degli impianti



Foto 24_ particolare dello stato fatiscente degli impianti



Foto 25_ particolare dello stato fatiscente degli impianti