

*DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA*



Foto n. 1: Veduta panoramica dell'intero fabbricato in via Aldo Moro n.10 cui appartengono i beni pignorati.



Foto n. 2: Veduta dell'accesso indipendente all'immobile, sulla destra sono visibili il cancello per l'accesso carrabile e quello per l'accesso pedonale. Al centro, lungo la recinzione sono visibili gli alloggiamenti per i misuratori di gas, elettricità e acquedotto.



Foto n. 3: Veduta dell'ingresso indipendente all'appartamento



Foto n. 4: Particolare dell'ingresso.



Foto n. 5: Particolare della cucina.




Foto n. 6: Particolare del salotto-pranzo.



Foto n.7: Particolare del bagno dotato di vasca, con pareti rivestite con mattonelle di ceramica.



Foto n.8: Particolare della camera matrimoniale con accesso al terrazzo.



Foto n.9: Particolare della seconda camera matrimoniale.




Foto n.10: Particolare della camera singola.



Foto n.11: Particolare del bagno dotato di vasca, con pareti rivestite con mattonelle di ceramica.




Foto n.12: Disimpegno zona notte.



Foto n.13: Particolare del secondo bagno dotato di doccia, con pareti rivestite con mattonelle di ceramica, privo di illuminazione diretta e con aereatore meccanico.



Foto n.14: Particolare della caldaia alimentata a gas metano posta in cucina.




Foto n.15: Particolare della scala in legno di accesso al piano seminterrato.



Foto n.16: Particolare del salotto al piano seminterrato. È visibile la scala in legno di accesso dal piano primo.



Foto n.17: Particolare della cucina al piano seminterrato.



Foto n.18: Particolare della tettoia in legno autorizzata. Sulla sinistra è visibile l'ingresso ai locali del seminterrato.