

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Lotto n. 1: Pavullo nel Frignano (MO),
località "Ca' Garretta", via Castagneto n. 66/A,**

- Stalla agricola, foglio 60 particella 160 sub. 3,
- Locale tecnico, foglio 60 particella 160 parte sub. 4
- Impianto fotovoltaico, foglio 60 particella 160 parte sub. 4,
- Cabina elettrica, foglio 60 particella 160 sub. 5
 - Terreno, foglio 60 particella 86
 - Terreno, foglio 60 particella 87

**Lotto n. 2: Pavullo nel Frignano (MO),
località "La Villa", via Castagneto n. 55 - 57,**

- Posto auto coperto, particella 221 sub.5
- Appartamento con cantina (P. T - 1°), particella 221 sub.6,
- Appartamento (P. 2°) particella 221 sub.7
- Uffici (P.T.), particella 221 parte sub 10
- Stalla agricola (P.T.), particella 221 parte sub 10,
- Impianto fotovoltaico (P.1°), particella 221 parte sub 11
- locali tecnici (P.T.), particella 221 parte sub 11,
- cabina elettrica (P.T.), particella 221 sub 12

**Lotto n. 3: Pavullo nel Frignano (MO)
località "Le Torzine"**

n. 4 appezzamenti di terreno: foglio 75 particelle 4, 5, 13 e 14

**Lotto n. 4: San Possidonio (MO),
n. 1 appezzamento di terreno: foglio 15 particella 151**

LOTTO N. 1 – Comune di Pavullo nel Frignano (MO)




Foto 1: Vista area dei fabbricati e delle aree pertinenziali



Foto 2: Vista dall'accesso della stalla e della concimaia con area cortiliva esclusiva



Foto 3: Prospetto Sud della Stalla e concimaia (Foglio 60 map.160 sub. 3)
con area cortiliva esclusiva



Foto 4: Prospetto Sud della Stalla e concimaia (Foglio 60 map.160 sub. 3)
con area cortiliva esclusiva



Foto 5: Prospetto Sud della Stalla con area cortiliva esclusiva



Foto 6: Prospetto Sud della Stalla con area cortiliva esclusiva



Foto 7: Prospetto Nord della Stalla con area cortiliva esclusiva



Foto 8: Prospetto Nord della Stalla con area cortiliva esclusiva
con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 9: Stalla – Interno, porzione centrale in c.a.
con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 10: Stalla – Interno, porzione laterale metallica
con evidenza dello stato manutentivo carente




Foto 11: Stalla – Interno, porzione laterale metallica con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 12: Locale tecnico (foglio 60 particella 160 parte sub. 4) e Cabina elettrica (sub. 5)



Foto 13: Locale tecnico (foglio 60 particella 160 parte sub. 4) - Interno



Foto 14: Cabina elettrica (sub. 5)



Foto 15: Terreno, foglio 60 particella 86 e Terreno, foglio 60 particella 87



Foto 16: Terreno foglio 60 particella 86 e Terreno foglio 60 particella 87

LOTTO N. 2 – Comune di Pavullo nel Frignano (MO)



Foto 17: Vista area dei fabbricati e delle aree pertinenti



Foto 18: Accesso da via Castagneto all'azienda agricola



Foto 19: Ingresso con corte comune, stalla e cabina elettrica



Foto 20: Prospetto Est della Stalla (Foglio 59 map.221 sub. 10)



Foto 21: Prospetto Est della Stalla (Foglio 59 map.221 sub. 10)



Foto 22: Stalla, porzione laterale metallica – Interno
con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 23: Stalla, porzione laterale metallica – Interno
con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 24: Stalla, porzione laterale metallica – Interno
con evidenza dello stato manutentivo carente



Foto 25: Prospetto Ovest della Stalla (Foglio 59 map.221 sub. 10)



Foto 26: Prospetto Ovest della Stalla (Foglio 59 map.221 sub. 10)



Foto 27: Prospetto Ovest della Stalla e Concimaia



Foto 28: Prospetto Ovest della Stalla (Deposito), porzione in c.a.



Foto 29: Prospetto Ovest della Stalla, Tettoia metallica



Foto 30: Stalla (Deposito), porzione in c.a. - Interno



Foto 31: Stalla, porzione in c.a. - Interno



Foto 32: Stalla, porzione a struttura metallica – Interno



Foto 33: porzione dell'area cortiliva con cedimenti strutturali e degradi del battuto di cemento



Foto 34: locali tecnici (P.T.), particella 221 parte sub 11 e cabina elettrica (P.T.), particella 221 sub 12



Foto 35: Prospetto Sud del fabbricato residenziale / uffici
(Foglio 59 map.221 sub. 6, 7 e parte 10)



Foto 36: Prospetti laterale Est e retrostante Nord del fabbricato residenziale / uffici
(Foglio 59 map.221 sub. 6, 7 e parte 10) e posto auto (sub. 5)



Foto 37: Prospetto retrostante Nord del fabbricato residenziale / uffici
(Foglio 59 map.221 sub. 6, 7 e parte 10) e posto auto (sub. 5)



Foto 38: Prospetti laterale Ovest



Foto 39: Prospetti laterale Ovest e muro controterra



Foto 40: Prospetto Sud del fabbricato residenziale con accesso ai piani P.1° e 2°



Foto 41: Appartamento (P.1° sub. 6) – Interno



Foto 42: Appartamento (P.1° sub. 6) – Interno



Foto 43: Appartamento (P.2° sub. 7) – Interno



Foto 44: Appartamento (P.2° sub. 7) – Interno



Foto 45: Appartamento (P.2° sub. 7) – Interno con evidenti segni di degrado



Foto 46: Appartamento (P.2° sub. 7) – Interno con evidenti segni di degrado



Foto 47: Appartamento (P.2° sub. 7) – Accesso al Sottotetto con botola e scala retrattile



Foto 48: Appartamento - Sottotetto difforme



Foto 49: Uffici (P.T. parte sub. 10) – Interno con evidente stato di degrado



Foto 50: Uffici (P.T. parte sub. 10) – Interno con evidente stato di degrado



Foto 51: Posto auto (P.T. sub. 5) con evidente stato di degrado



Foto 52: Vista dell'Impianto fotovoltaico (P.1°), particella 221 parte sub 11

LOTTO N. 3 – Comune di Pavullo nel Frignano (MO)



Foto 53: Vista area dei Terreni (Foglio 75 mappali 4,5,13 e14)



Foto 54: Terreni (Foglio 75 mappali 4,5,13 e14)