

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1

Ingresso dell'edificio contenente l'unità residenziale
pignorata - Visto da Viale XXIV Maggio

In evidenza le Tre balconate a primo piano , quella centrale sul portone di ingresso
e le altre due sul lato destro




Foto n. 2

Ingresso Androne Condominiale Viale XXIV Maggio , 42
In evidenza la scalinata di accesso al primo piano ove ubicata sul
lato dx porta di ingresso dell'unità immobiliare pignorata



Foto n. 3

Portoncino ingresso unità Immobiliare Pignorata



Foto n. 4

Ingresso - Soggiorno, appartamento pignorato



Foto n. 5

Soggiorno , appartamento pignorato
lato sx ingresso camera , sul lato dx cucina



Foto n. 6

Soggiorno salotto , lato dx ingresso camera letto principale




Foto n. 7 e n. 8
Interno Cucina e caldaia



Foto 9 e n. 10

Interni bagno



Foto n. 11

Lato sx ingresso disimpegno Lato dx ingressi camere
viste dal soggiorno salotto



Foto n. 12

Interno Camera da letto principale



Foto n. 13

Camera 2 dispone di luce e ricambio d'aria dal lucernario



Foto n. 14

Particolare del lucernario della camera n. 2



Foto n. 15

Camera n 3 dispone di luce e ricambio d'aria dal lucernario



Foto n. 16

Camera n. 3 particolare del lucernario

