

VEDUTE GENERALI - ESTERNO



immagini 1 - 2 – vedute generali da via Amendola – lato notte



immagine 3 – veduta lato sera – accesso autorimesse



immagine 4 – veduta lato giorno - retro

PARTI COMUNI



immagine 5 – portone di accesso – veduta esterno



immagine 6 – portone di accesso – veduta interno



immagini 7 e 8 – vano scala comune – piano terreno



immagine 9 – vano scala comune – piano primo



immagine 10 – veduta area esterna lato notte – marciapiedi e parcheggio



immagine 11 – area esterna lato notte – aiuole e marciapiedi



immagine 12 – aiule e parcheggio riservato ad attività piano terreno

PORZIONE ARTIGIANALE PIANO TERRENO



immagini 13 e 14 – zona esposizione



immagini 15, 16 e 17 – zona laboratorio





immagini **18** e **19** – servizio igienico



immagine **20** – portoncino di sicurezza da vano scala



immagine **21** – porta metallica interna



immagini **22** e **23** – particolare serramenti in alluminio/vetro



immagine **24** – porta interna tamburata in legno



immagine **25** – generatore di calore autonomo



immagine **26** – particolare termoconvettore

PORZIONE UFFICI - PIANO PRIMO



immagini **27** e **28** – uffici piano primo – vedute interno



immagini **29** e **30** – uffici piano primo – vedute interno



immagini **31** e **32** – particolare serramenti in alluminio/vetro



immagini 33, 34, e 35 – servizio igienico



immagine 36 – portoncino di sicurezza da vano scala



immagine 37 – porta interna tamburata in legno



immagine 38 – dettaglio termoconvettore

AUTORIMESSE



immagine 39 – veduta esterna accesso rimesse



immagini 40 e 41 – vedute interno

DETTAGLIO OPERE DIFFORMI



immagine 42 – realizzazione divisorio in cartongesso PT



immagine 43 – riduzione apertura PT



immagine 44 – realizzazione divisorio in cartongesso P1°



immagine 45 – mancata realizzazione o demolizione, divisorio rimesse PT