



---

SUB 21

---



*Foto 31: accesso dal vano scale condominiale*



*Foto 32: accesso carrabile da viale condominiale*



*Foto 33: vista interna posti auto*



*Foto 34: ingresso carrabile autorimessa con are adi manovra*



*Foto 35: posto auto coincidente con parte del sub 21*



*Foto 36: segni di infiltrazione*



*Foto 37: segni di infiltrazione*




*Foto 38: posto auto coincidente con parte del sub 21*




*Foto 39: ingresso con cancello scorrevole*



*Foto 40: ingresso pedonale dall'interno e posto auto coincidente con parte del sub 21*



*Foto 41: accesso pedonale dall'esterno*



*Foto 42: vista attraverso i due accessi*



*Foto 43: grigliato in corrispondenza del cancello scorrevole*



*Foto 44: secondo cancello a doppia anta battente verso via Segantini*



*Foto 45: accesso ad autorimessa da esterno*



*Foto 46: vista interna autorimessa*