

ALLEGATO E



Foto 1 prospetto esterno, angolo Vie Matteotti e Donizetti



Foto 2 prospetto Via Matteotti, ingress

Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabioalba@Virgilio.it



Foto 3 prospetto Via Donizetti,
si rileva degrado alla facciata dovuto a umidità di risalita




Foto 4 piano terra, soggiorno

Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabioalba@Virgilio.it



Foto 5 piano terra, cucina




Foto 6 piano terra bagno

Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabloalba@Virgilio.it




Foto 7 piano terra ingresso



Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabioalba@Virgilio.it





Foto 8 piano primo camera da letto, si evidenziano infiltrazioni dalla copertura



Foto 9 infiltrazioni da copertura

Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabioalba@Virgilio.it



Foto 10 piano primo camera da letto matrimoniale



Foto 11 infiltrazione da copertura

Studio di Architettura

FABIO ALBA ARCHITETTO

Via Barletta n° 42, e-mail: architettofabioalba@Virgilio.it

