

Allegato 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Vista da strada



Facciata interna vista da terrazzo p1



Vista da strada



Facciata fabbricato su via Cavour



Vista da porticato uso pubblico fronte strada



Ingresso da porticato uso pubblico fronte strada




Sub 15, zona ristorante




Sub 15, zona ristorante



Sub 15, zona cucina



Sub 15, zona servizi igienici




Sub 15, scala accesso alla zona cantina



Sub 15, zona cantina





Interno locale commerciale, accesso al corpo scala a servizio delle abitazioni al P1 e P2




Sub 13, ingresso/ disimpegno




Sub 13, soggiorno



Sub 13, cucina




Sub 13, bagno




Sub 13, camera verso terrazzo interno




Sub 13, terrazzo



Sub 13, terrazzo



Sub 13, balcone



Corpo scala a servizio delle abitazioni al P1 e P2



Sub 14, ingresso/ disimpegno




Sub 14, soggiorno






Sub 14, zona cucina ad uso soggiorno



Sub14, bagno



Sub 14, camera




Sub 15, finiture e stato conservativo




Sub 15, finiture e stato conservativo




Sub 15, finiture e stato conservativo



Sub 13, finiture e stato conservativo




Sub 13, finiture e stato conservativo



Sub 13, finiture e stato conservativo



Sub 14, finiture e stato conservativo



Sub 14, finiture e stato conservativo



Sub 14, finiture e stato conservativo

