

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA



Foto n.1: Veduta del fabbricato di civile abitazione, di tre piani fuori terra (piano T, 1° e 2°) oltre a piano sottostrada, cui appartiene la porzione pignorata costituita da appartamento al piano secondo oltre a fondo al piano sottostrada (foglio n.241, particella n.278, sub.6), ripreso da via Bologna. Notare in primo piano l'accesso carrabile delimitato da cancello metallico su binario scorrevole e i prospetti ovest e sud dell'edificio.



Foto n.2: Particolare dei prospetti ovest e sud del fabbricato (civico n.114). Notare le tamponature esterne intonacate e tinteggiate, i balconi con parapetti protetti da ringhiera metallica, i canali di gronda e i pluviali discendenti in lamiera zincata verniciata.



Foto n.3: Particolare dei prospetti est e sud del fabbricato del fabbricato (civico n.114). Notare il tetto del tipo a due falde sfalsate e le persiane protettive esterne in legno. È visibile, sulla sinistra dell'immagine, la recinzione perimetrale esterna costituita da muretto in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.



Foto n.4: Particolare dei prospetti est e sud del fabbricato. Notare le tamponature esterne di diversa tipologia, parte intonacate e tinteggiate e parte in pietra facciavista. Sono visibili, in basso, le finestre del piano sottostrada protette da inferiate in metallo e la zona sistemata a verde della corte comune.



Foto n.5: Particolare dei prospetti est e nord del fabbricato. Notare le tamponature esterne di diversa tipologia. Sono visibili nell'immagine, la zona sistemata a verde della corte comune e la recinzione perimetrale esterna costituita da muretto con sovrastante rete metallica sul prospetto est.



Foto n.6: Particolare del prospetto nord del fabbricato. Notare il tetto del tipo a due falde sfalsate con manto di copertura in tegola marsigliese.



Foto n.7: Particolare della corte comune sul prospetto ovest. É visibile, centralmente la zona della corte lastricata adibita a viabilità e, sulla destra dell'immagine, la recinzione perimetrale esterna costituita da muretto con sovrastante rete metallica sul prospetto ovest.



Foto n.8: Particolare del prospetto sud del fabbricato ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Notare le persiane esterne in legno, le finestre del piano sottostrada protette da inferiate in metallo e la zona della corte comune lastricata adibita a viabilità e parcheggio. È visibile, sullo sfondo, la pensilina dove ubicato l'ingresso principale al fabbricato.



Foto n.9: Particolare dell'ingresso principale al fabbricato al piano terra sul prospetto ovest (civico n.114). È visibile in foto il portone in legno a due ante con sovrastante pensilina. Notare le tamponature esterne di diversa tipologia, parte in pietra facciavista e parte intonacate e tinteggiate.




Foto n.10: Particolare del vano scala comune al piano sottostrada. È visibile, in alto, l'ingresso al fabbricato al piano terra. Notare, in primo piano la scala di collegamento tra i piani completamente rivestita in marmo con muretto protettivo e corrimano in legno e sulla destra dell'immagine, gli alloggi del contatore dell'acqua.



Foto n.11: Altro particolare del vano scala comune al piano terra ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Notare le pareti intonacate e tinteggiate e parzialmente rivestite con perline in legno.



Foto n.12: Particolare del vano comune al piano sottostrada. È visibile, al centro dell'immagine l'accesso al fondo. Notare le pareti intonacate e tinteggiate, il pavimento in battuto di cemento e l'impianto elettrico fuori traccia.



Foto n.13: Particolare interno del locale adibito a fondo al piano sottostrada. Notare, il pavimento in battuto di cemento, la porta in legno di accesso al locale e l'impianto elettrico fuori traccia.



Foto n.14: Altro particolare del fondo. Notare le pareti intonacate e tinteggiate e la finestra con infisso basculante che si affaccia sul prospetto est.



Foto n.15: Particolare dell'ingresso all'appartamento al secondo piano. Sono visibili, in primo piano, il portoncino in legno blindato e sullo sfondo il disimpegno di smistamento. Notare le pareti intonacate e tinteggiate e parzialmente rivestite con perline in legno del pianerottolo.



Foto n.16: Particolare del disimpegno di smistamento dell'appartamento al secondo piano. Sono visibili, centralmente l'ingresso dell'appartamento delimitato da portoncino in legno, sulla sinistra, l'apertura che immette alla cucina e sulla destra, l'apertura che immette alla camera più piccola. Notare, il pavimento in monocottura e le pareti intonacate e tinteggiate.



Foto n.17: Particolare della sala al secondo piano. Sono visibili, sulla sinistra dell'immagine, la finestra con affaccio sul prospetto sud e sulla destra dell'immagine, la portafinestra con affaccio sul balcone sul prospetto ovest. Notare le finestre con infissi in PVC, le persiane in legno e le pareti intonacate e tinteggiate.



Foto n.18: Altro particolare della sala ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. È visibile al centro la porta in legno vetrata che delimita l'ingresso alla sala.



Foto n.19: Particolare della cucina al secondo piano. È visibile al centro la porta in legno vetrata che delimita l'ingresso alla cucina. Notare, il pavimento in monocottura e le pareti intonacate e tinteggiate.



Foto n.20: Altro particolare della cucina ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. È visibile, sulla destra dell'immagine la finestra con infisso in PVC con affaccio sul prospetto ovest. Notare l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio e le pareti rivestite con piastrelle in ceramica dell'angolo cottura.



Foto n.21: Particolare del bagno al secondo piano. Notare l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio, il box doccia e i sanitari. É visibile, sullo sfondo, la finestra con affaccio sul prospetto est dotata di infisso PVC e persiana in legno



Foto n.22: Altro particolare del bagno ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Sono visibili, in primo piano, la porta in legno vetrata che delimita l'ingresso al bagno e sullo sfondo il disimpegno di smistamento. Notare le pareti rivestite con piastrelle di ceramica.



Foto n.23: Particolare della camera più grande al secondo piano. È visibile al centro la porta in legno che delimita l'ingresso alla camera. Notare, il pavimento in monocottura, l'impianto elettrico sottotraccia e le pareti intonacate e tinteggiate.



Foto n.24: Altro particolare della camera ripreso da angolazione opposta rispetto all'immagine precedente. Sono visibili, sulla destra dell'immagine la finestra con infisso in PVC con affaccio sul prospetto sud e l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio.



Foto n.25: Particolare della camera più piccola. Sono visibili, al centro della foto, la porta in legno che delimita l'ingresso e l'elemento radiante dell'impianto di riscaldamento in alluminio. Notare l'impianto elettrico sottotraccia e le pareti intonacate e tinteggiate.



Foto n.26: Particolare del balcone al secondo piano di pertinenza della sala sul prospetto ovest. Notare la persiana in legno della finestra e i parapetti protetti da ringhiera metallica.