

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Vista aerea (tratta da Google Earth) dell'immobile parzialmente pignorato



Foto 2: Vista, dalla strada privata carrabile di accesso, del fronte lato PA e del fianco lato monte, del complesso immobiliare parzialmente pignorato (in evidenza): parte del PT (ex subalterno 25) e parte del IP (ex subalterno 26)



Foto 3: Vista, dalla strada privata carrabile di accesso, del fianco lato monte del complesso immobiliare parzialmente pignorato (in evidenza): parte del PT (ex subalterno 25) e parte del IP (ex subalterno 26)



Foto 4: Vista, dalla strada privata carrabile di accesso, del fianco lato monte e del retro lato ME, del complesso immobiliare parzialmente pignorato (in evidenza): parte del PT (ex subalterno 25) e parte del IP (ex subalterno 26)



Foto 5: Vista, dalla strada privata carrabile di accesso, del retro lato ME, del complesso immobiliare parzialmente pignorato (in evidenza): parte del PT (ex subalterno 25) e parte del IP (ex subalterno 26)



Foto 6: Vista, dalla strada privata carrabile di accesso, di parte del retro (lato ME) e dell'unica scala di accesso al/i piano/i superiore/i. Complesso immobiliare parzialmente pignorato: parte del PT (ex subalterno 25) e parte del IP (ex subalterno 26)

PIANO TERRA



Foto 7: Ambiente Refettorio al PT




Foto 8: Ambiente Refettorio al PT e, a sx, l'accesso al locale cucina



Foto 9: Vista, dal disimpegno, dell'ambiente Refettorio al PT e, a sx, l'accesso alla camera “verde” per ospiti al PT




Foto 10: Camera “blu” per ospiti al PT esposizione Est



Foto 11: Vista, dalla camera “blu” per ospiti al PT, dell’ingresso a questa e, a sx, la porta scorrevole per l’accesso al disimpegno e dunque al bagno (in comune con la camera “verde”)




Foto 12: Vista, dalla camera “blu” per ospiti al PT, dell’ingresso a questa e, a sx, la porta scorrevole per l’accesso al disimpegno e dunque al bagno (in comune con la camera verde): in fondo a sx la camera “verde”.




Foto 13: Camera “verde” per ospiti al PT



Foto 14: Vista, al PT, dell'ingresso alla piattaforma elevatrice ed, in fondo, alla chiostrina



Foto 15: Vista, al PT, della chiostrina (allo stato coperta con pannelli di policarbonato) e dell'ingresso a questa.
A dx, in fondo, il retro della zona che ospita la piattaforma elevatrice



Foto 16: Vista, al PT, della chiostrina (allo stato coperta).



Foto 17: Vista, al PT, dell'AWC e del WC finestrato sul fronte NE



Foto 18: Vista, al PT, dell'AWC e del WC non finestrato




Foto 19: Vista, al PT, della camera per ospiti “arancione” prospettante il fronte NE



Foto 20: Vista, al PT, dalla camera per ospiti “arancione” verso l’ingresso e l’esterno disimpegno



Foto 21: Vista, al PT, dalla camera per ospiti “arancione”, del bagno a servizio di questa.



Foto 22: Vista, al PT, dell'ambiente destinato alla produzione dei pasti




Foto 23: Vista, al PT, dell'ambiente destinato alla produzione dei pasti



Foto 24: Vista, dell'ingresso principale al PT e di parte della corte esclusiva che lo fronteggia.

Il fronte al PT evidenziato fa parte del subalterno oggetto di perizia




Foto 25: Vista di parte della corte esclusiva a terrazza al livello che perimetra il PT



Foto 26: Vista di parte della corte esclusiva a terrazza sul retro del PT, a sx l'unica scala di accesso al IP

PRIMO PIANO




Foto 27: Vista dalla scala esterna, dell'accesso al IP



Foto 28: Ambiente Ingresso/Ambulatorio IP




Foto 29: Ingresso/Ambulatorio al/dal IP: in fondo il corpo scale



Foto 30: Locale WC (cieco) a servizio dell'ambiente ingresso/ambulatorio del IP




Foto 31: Vista, dall'ingresso/ambulatorio al IP, verso il disimpegno da cui si accede alla piattaforma elevatrice




Foto 32: Disimpegno IP




Foto 33: Camera “arancione chiaro” IP prospettante il fronte NE, in fondo a dx il bagno di pertinenza




Foto 34: Camera “arancione chiaro” IP prospettante il fronte NE, in fondo a dx l'accesso a questa, a sx l'apertura sul balcone perimetrale




Foto 35: Bagno a servizio della camera “arancione chiaro” IP




Foto 36: Disimpegno IP, a sx l'accesso alla piattaforma elevatrice




Foto 37: Camera per ospiti “blu”, al IP, con esposizione Est



Foto 38: Vista dalla camera per ospiti “blu”, al IP, verso l'ingresso a questa




Foto 39: Vista dalla camera per ospiti “blu”, al IP, verso il disimpegno da cui si accede al bagno.
In fondo una camera per ospiti appartenente a subalterno di altra ditta




Foto 40: IP, WC di pertinenza camera “blu” ma ricadente, quasi per l'intero, in altro subalterno.




Foto 41: IP, Ambiente spogliatoio prospettante la chiostрина interna




Foto 42: IP, Vista dall'ambiente spogliatoio verso l'ingresso a questo




Foto 43: IP, Vista dall'ambiente spogliatoio verso il disimpegno, da cui si accede al WC.

In fondo l'ambiente spogliatoio “viola”



Foto 44: IP, Ambiente spogliatoio “viola” prospettante la chiostrina interna




Foto 45: IP, Ambiente WC a servizio degli spogliatoi prospettanti la chiostrina interna



Foto 46: IP, Vista dall'ambiente spogliatoio “viola” verso i due distinti ingressi (da disimpegni)



Foto 47: Disimpegno IP, facente parte di altro subalerno, ma dal quale si sviluppano, a sx, gli accessi ai summenzionati spogliatoi. In fondo, la camera per ospiti “arancione chiaro”, a dx ambienti di altro subalerno



Foto 48: Disimpegno IP, facente parte di altro subalerno, ma dal quale, a dx, vi è l'accesso ai WC “rossi”




Foto 49: Accesso all'AWC e dunque, a dx (finestrato) ed a sx (cieco), ai n°2 WC “rossi”




Foto 50: Accesso, dall'AWC, al WC (cieco) “rosso”




Foto 51: Accesso, dall'AWC, al WC (finestrato) “rosso”




Foto 52: WC (finestrato) “rosso”

COPERTURA (altri subalterni NON oggetto di esecuzione)



Foto 53: Vista, dal corpo di fabbrica attiguo, della copertura a falde inclinate



Foto 54: Vista, dal corpo scale, della copertura



Foto 55: Vista, dal corpo di fabbrica attiguo, di parte della copertura. A sx il corpo scale



Foto 56: Vista, monte/mare, di parte della copertura (lato PA).



Il C.T.U.

ing. Fulvio Damiano