

*DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA*



Foto n.1: veduta dei prospetti nord e est del fabbricato cui appartiene il bene pignorato costituito dall'appartamento al secondo piano sottotetto e parte della corte comune ripresa dall'accesso dalla via Monte Nero.



Foto n.2: particolare dei prospetti nord e ovest e della corte comune.



Foto n.3: altro particolare della porzione al secondo piano sottotetto.



Foto n.4: veduta dei prospetti sud (in primo piano) e est del fabbricato e di parte della corte comune dotata di altro accesso sempre da via Monte Nero. È visibile il portoncino in legno e vetro di ingresso al portico da cui si diparte il vano scala comune ai piani primo e secondo sottotetto.



Foto n.5: veduta del muro di sostegno prospiciente la strada pubblica via Ponte delle Cartiere interessato dal cedimento con necessità di interventi di messa in sicurezza.



Foto n.6: altro particolare dell'area interessata dal cedimento del muro posto a delimitazione della rata di terreno identificata con la particella 2036, originata dal frazionamento dell'originaria corte comune (particella 691) e venduta con atto del 31/10/2007, non oggetto di pignoramento.



Foto n.7: particolare della rata di terreno rimasta comune (particella 2038) generata dal frazionamento dell'originaria corte comune (particella 691) e non oggetto di pignoramento.



Foto n.8: altro particolare della rata di terreno rimasta comune (particella 2037) generata dal frazionamento dell'originaria corte comune (particella 691) e non oggetto di pignoramento.




Foto n.9: particolare del portoncino di accesso interno al portico al piano terra da cui si diparte il vano scala comune ai piani primo e secondo sottotetto.




Foto n.10: particolare del vano scala al secondo piano sottotetto dove è visibile (al centro dell'immagine) la porta di accesso al ripostiglio esterno dell'appartamento e sulla destra si accede all'unità abitativa.



Foto n.11: particolare del vano soggiorno e di parte della cucina (in primo piano nella foto).



Foto n.12: particolare della zona cucina.



Foto n.13: particolare di una delle due camere.



Foto n.14: particolare della seconda camera con diffuse macchie di umidità e condensa sul soffitto.




Foto n.15: particolare del corridoio e del bagno.



Foto n.16: particolare interno del bagno dotato di collegamento con la soffitta ad uso ripostiglio con diffuse macchie di umidità e condensa sul soffitto.



Foto n.17: particolare interno della soffitta ad uso ripostiglio dove è alloggiata la caldaia.



Foto n.18: particolare del ripostiglio esterno all'appartamento e dotato di accesso autonomo direttamente dal vano scala.