

ARCH. MASSIMO ROMA
Via Dalmazia, 21/A – BRINDISI
Pec massimo.roma@archiworldpec.it

ALLEGATO 04

**TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI – ILL.MO G.E. NATALI
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE n. 52/2003 R.G.E. TRIB. BR.**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Strada di accesso traversa dalla strada Provinciale 20



Foto 2: cancello di ingresso comune al complesso immobiliare



Foto 3: altra vista del cancello di ingresso comune al complesso immobiliare





Foto 4: Fronte NORD del subalterno 8 al piano terra (al 1* Piano sub. 10 non oggetto della procedura)



Foto 5: altra vista del fronte NORD



Foto 6: Vista parziale del subalterno 7 (piazzi circostanti) – Sullo sfondo vista della Particella 178



Foto 7: Scala di accesso al 1° piano



Foto 8: Altra vista alla Scala di accesso al 1° piano – Accesso NORD del subalterno 9



Foto 9: Prospetti NORD-EST della zona in costruzione fascia laterale EST del subalterno 9



Foto 10: Vista del fronte EST del subalterno 9 – zona in costruzione



Foto 11: Vista del fronte SUD del subalterno 9



Foto 12: Vista complessiva del fronte SUD con vista generale della relativa zona di piazzale antistante.



Foto 13: Particolare della stessa vista, con chiusura della porzione laterale ad OVEST del piazzale



Foto 14: Cannello in angolo SUD-OVEST di collegamento tra le particelle 150 oggetto di perizia e P.Ila 282.



Foto 15: Interno del subalterno 8 – Zona vendita in angolo NORD-EST.





Foto 16: Interno del subalterno 8 – Zona vendita.



Foto 17: Interno del subalterno 8 – Zona deposito/archivio.





Foto 18: Servizio Igienico




Foto 19: Servizio Igienico



Foto 20: Armadietto impianti nella zona impianti tecnici antistante i servizi igienici



Foto 21: Impianto fotovoltaico



Foto 22: Impianto fotovoltaico



Foto 23: Quadro elettrico



Foto 24: Interno del capannone subalterno 3



Foto 25: Interno del capannone interno 3



Foto 26 - Capannone centrale sub3 con sullo sfondo la parte centrale del subalterno 9



Foto 27: Interno del capannone sub 3 con vista sullo sfondo del varco di collegamento con il subalterno 9



Foto 28: Vista dell'intradosso del solaio di copertura della porzione centrale a SUD del subalterno 9





Foto 29 - Foto 30: Viste dell'interno della porzione laterale ad est del subalterno 9





Foto 31-Foto 32: Viste dell'interno della porzione in angolo SUD-OVEST del subalterno 9



Foto 33: Interno della porzione laterale ad OVEST del subalterno 9



Foto 34 – Altra vista dell'interno della porzione laterale OVEST del sub. 9




Foto 35 - Foto 36: Vista dell'interno della porzione ad OVEST del subalterno 9 (Locale Tecnico)



Foto 37 – Pannelli centrali e ad EST dell’impianto fotovoltaico sulla fascia SUD del subalterno 9



Foto 38: Porzione ad OVEST di pannelli dell’Impianto fotovoltaico



Foto 39: Pannelli dell’impianto fotovoltaico in angolo SUD-EST



Foto 40: Etichetta di pannello fotovoltaico



Foto 41: Particolare della terrazza di copertura



Foto 42: Terrazza di copertura del subalterno 3 e delle porzioni laterali EST ed OVEST del subalterno 9



Foto 43 - Foto 44: Contatori ENEL per lo scambio sul posto con lettura della data di visualizzazione



Foto 45 - Foto 46: Contatori ENEL per lo scambio sul posto con lettura della data di visualizzazione





Foto 47 - Foto 48: Contatori ENEL per lo scambio sul posto con lettura della data di visualizzazione



Brindisi, li 23.04.2024

Il Tecnico Estimatore

En. Arch.
Massimo
BOMMA
Romeo Massimo