



Studio d'ingegneria
Ing. Francesco Piccarreta

TRIBUNALE DI PESARO

Esecuzioni Immobiliari

RGE N. 108/2025

G.E. Dott. Pini Lorenzo

Creditore Procedente: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Debitore



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Facciata su via delle Galigarie del fabbricato ove è ubicata il bene staggito



Foto n. 2 – Facciata su via delle Galigarie



Foto n. 3 – Ingresso del civico 49 ove è ubicata il bene staggito




Foto n. 4 – il vano ingresso



Foto n. 5 – soffitto del vano ingresso in legno e piastrelle di laterizio



Foto n. 6 – scala di accesso ai vani seminterrati



Foto n. 7 – ufficio sito al piano seminterrato, al di sotto del vano ingresso



Foto n. 8 – il medesimo ufficio da altra angolazione, sulla parete in primo piano la porta di accesso all'ampio locale posto sempre nel seminterrato



Foto n. 9 – il grande vano centrale posto nel seminterrato



Foto n. 10 – uno scorcio del grande vano centrale posto nel seminterrato, ben visibili le volte di laterizio in foglio e le vaste zone ammalorate a causa dell'umidità di risalita e contro-terra




Foto n. 11 – uno scorcio del grande vano centrale posto nel seminterrato, ben visibili le volte di laterizio in foglio e le vaste zone ammalorate a causa dell'umidità di risalita e contro-terra



Foto n. 12 – dal grande vano centrale posto nel seminterrato, alcuni gradini conducono ad una porzione ipogea (come in molti edifici del centro storico) non accatastata, né altrimenti documentata

Foto n. 13 – una veduta parziale dei piccoli vani ipogei



Foto n. 14 – il piccolo vano di servizio ricavato dalla sala centrale mediante la realizzazione di un tramezzo



Foto n. 15 – sempre dal grande vano centrale posto nel seminterrato, alcuni gradini conducono ad altri locali che sono stati oggetto di procedura di condono nel 1985, perfezionata nel 1999, si tratta di alcuni uffici e dei locali destinati a servizi igienici

Foto n. 16 – il disimpegno con i lavabi, da qui si accede ai 2 bagni e ad un locale destinato a ripostiglio





Foto n. 17 e 18 – l'interno dei due bagni





Foto n. 19 e 20 – i locali che sono stati oggetto di procedura di condono nel 1985, perfezionata nel 1999, destinati ad uffici

