

Allegato 24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(Foto da n. 1 a n. 76)

Beni immobili siti in Comune di Lovero (SO), Via alla Piana n. 1

- Foglio 12 mappali 406, 407 e 408 -





Foto n. 1 - Fabbricato Foglio 12 mapp. 407 e area Foglio 12 mapp. 408, visti da nord-ovest

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 2 - Fabbricato Foglio 12 mapp. 407 e area Foglio 12 mapp. 408, visti da nord-est



Foto n. 3 – Facciata nord del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da nord-ovest

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 4 – Facciata nord del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da nord



Foto n. 5 – Facciata nord del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da nord-est

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 6 – Facciata est del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da nord-est



Foto n. 7 – Facciata est del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da sud-est

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 8 – Facciata sud del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da sud-est



Foto n. 9 – Facciata sud del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da sud-ovest

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 10 – Facciata ovest del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da sud-ovest



Foto n. 11 – Facciata ovest del fabbricato Foglio 12 mapp. 407, vista da nord-ovest



Foto n. 12 – Cancelli per gli accessi pedonale e carraio al complesso immobiliare, ubicati a nord-ovest del fabbricato, visti da nord

ASTALEGALE.NET



Foto n. 13 – Cannello per l'accesso carraio al complesso immobiliare, ubicato a nord-est del fabbricato, visto da nord

ASTALEGALE.NET



Foto n. 14 – Area ubicata a nord della recinzione, vista da ovest, in parte insistente sul mappale 408 di Foglio 12 ed in parte ceduta al Comune di Lovere (mappali 395, 397, 399, 401, 403 e 405 di Foglio 12)



Foto n. 15 – Area ubicata a nord della recinzione, vista da est, in parte insistente sul mappale 408 di Foglio 12 ed in parte ceduta al Comune di Lovero (mappali 395, 397, 399, 401, 403 e 405 di Foglio 12)

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 16 – Cabina elettrica Foglio 12 mapp. 406, vista da nord-ovest



Foto n. 17 – Cabina elettrica Foglio 12 mapp. 406, vista da nord-est

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 18 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a nord del fabbricato, vista da ovest



Foto n. 19 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a nord del fabbricato, vista da est

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 20 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a ovest del fabbricato, vista da nord





Foto n. 21 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a ovest del fabbricato, vista da nord

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 22 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a ovest del fabbricato, vista da nord



Foto n. 23 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a ovest del fabbricato, vista da sud

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 24 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a ovest del fabbricato, vista da sud



Foto n. 25 – Area ubicata a sud del fabbricato, vista da ovest, in parte insistente sul mappale 408 di Foglio 12 ed in parte insistente sul mappale 287 di Foglio 12, quest’ultimo di proprietà della esecutata ma non oggetto di pignoramento

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 26 – Area ubicata a sud del fabbricato, vista da est, in parte insistente sul mappale 408 di Foglio 12 ed in parte insistente sul mappale 287 di Foglio 12, quest’ultimo di proprietà della esecutata ma non oggetto di pignoramento



Foto n. 27 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a est del fabbricato, vista da sud

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 28 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a est del fabbricato, vista da sud





Foto n. 29 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a est del fabbricato, vista da nord

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 30 – Porzione dell'area Foglio 12 mappale 408 ubicata a est del fabbricato, vista da nord



Foto n. 31 – Confine ovest dell'area Foglio 12 mappale 408, visto da nord





Foto n. 32 – Confine est dell'area Foglio 12 mappale 408, visto da nord





Foto n. 33 – Area recintata, vista da nord-ovest, dove è posato serbatoio metallico di GPL interrato, insistente sul mappale 287 di Foglio 12 di proprietà della esegutata ma non oggetto di pignoramento

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 34 – Fabbricato Foglio 12 mappale 407, visto da est



Foto n. 35 – Porta d’ingresso pedonale al fabbricato Foglio 12 mappale 407, vista da nord



Foto n. 36 – Disimpegno d'ingresso



Foto n. 37 – Disimpegno d'ingresso, con vista della porta d'ingresso ad archivio



Foto n. 38 – Disimpegno d'ingresso, con vista della porta d'ingresso ad ufficio



Foto n. 39 – Ufficio

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 40 – Ufficio



Foto n. 41 – Archivio



Foto n. 42 – Atrio zona w.c./docce



Foto n. 43 – Atrio zona w.c./docce



Foto n. 44 – Locale docce



Foto n. 45 – W.c. “nord”



Foto n. 46 – W.c. “sud”



Foto n. 47 – Spogliatoio



Foto n. 48 – Spogliatoio



Foto n. 49 – Spogliatoio



Foto n. 50 – Magazzino

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 51 – Magazzino, con vista della porta d'ingresso al locale inverter



Foto n. 52 – Magazzino



Foto n. 53 – Locale centrale termica



Foto n. 54 – Locale centrale termica



Foto n. 55 – Locale centrale termica



Foto n. 56 – Locale centrale termica



Foto n. 57 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 58 – Laboratorio artigianale



Foto n. 59 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 60 – Laboratorio artigianale



Foto n. 61 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 62 – Laboratorio artigianale



Foto n. 63 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET




Foto n. 64 – Laboratorio artigianale





Foto n. 65 – Laboratorio artigianale



**Foto n. 66 – Laboratorio artigianale,
con vista della scala per l’accesso al soppalco non praticabile**



Foto n. 67 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 68 – Laboratorio artigianale



Foto n. 69 – Laboratorio artigianale

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 70 – Laboratorio artigianale



Foto n. 71 – Soppalco non praticabile

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 72 – Soppalco non praticabile



Foto n. 73 – Tettoia ubicata a sud del fabbricato



Foto n. 74 – Tettoia ubicata a sud del fabbricato

 ASTALEGALE.NET



Foto n. 75 – Tettoia ubicata a sud del fabbricato



Foto n. 76 – Tettoia ubicata a sud del fabbricato