



Foto n°1 - Prospetto principale di Sud-Ovest su via degli Oleandri

Foto n°2 - Particolare della zona d'ingresso alla villa



Foto n°3 - Prospetto Nord



Foto n°4 - Prospetto di Nord-Est



Foto n°5 - Prospetto Sud su via delle Magnolie



Foto n°6 - Particolare del piano seminterrato e della sovrastante balconata abusiva



Foto n°7 - Particolare della veranda coperta con accesso dalla cucina-
soggiorno



Foto n°8 - Particolare della veranda coperta con accesso dal
disimpegno



Foto n°9 - Particolare della terrazza con quinta pilastrata con accesso
dal salone




Foto n°10 - Vista interna della zona ingresso e parte del salone



Foto n°11 - Vista interna del salone



Foto n°12 - Vista interna della cucina-soggiorno



Foto n°13 - Vista interna della cucina-soggiorno




Foto n°14 - Vista interna del bagno al piano terra




Foto n°15 - Vista interna della lavanderia




Foto n°16 - Vista interna della scala che sale al primo piano



Foto n°17 - Particolare dei danni esistenti nel vano scala e nel
disimpegno al primo piano

Foto n°18 - Particolare dei danni esistenti nel vano scala e nel
disimpegno al primo piano



Foto n°19 - Vista interna della camera da letto matrimoniale



Foto n°20 - Particolare dei danni esistenti nella camera da letto matrimoniale



Foto n°21 - Particolare dei danni esistenti nella camera da letto



Foto n°22 - Vista del terrazzino di pertinenza alla camera da letto
matrimoniale



Foto n°23 - Vista interna del bagno al primo piano




Foto n°24 - Vista interna della camera da letto singola



Foto n°25 - Vista del terrazzino ampliato abusivamente di pertinenza
alla camera da letto singola



Foto n°26 - Vista interna della porzione di disimpegno al primo piano
adibito a zona armadi




Foto n°27 - Vista interna del volume tecnico non abitabile adibito a salottino

Foto n°28 - Particolare dei danni esistenti nel vano cilindrico che contiene la scala a chiocciola per salire in terrazza




Foto n°29 - Vista della terrazza di copertura




Foto n°30 - Vista della terrazza di copertura



Foto n°31 - Vista interna della cantina al piano seminterrato adibita a cucina-soggiorno



Foto n°32 - Vista interna della cantina al piano seminterrato adibita a cucina-soggiorno




Foto n°33 - Vista interna del ripostiglio-stireria



Foto n°34 - Vista interna del W.C. al pianoseminterrato




Foto n°35 - Vista interna del garage




Foto n°36 - Vista interna del garage