


UNITA' N° 1
Assemini (foglio 25 part 3534 sub1)



FOTO N°1



Vista del fabbricato dall'esterno – ingresso, C.so America/via Sacco

FOTO N°2



Vista del fabbricato dall'esterno - ingresso laterale lato cortile



FOTO N°3



Vista del fabbricato dall'esterno - lato cortile


FOTO N°4



Vista dell'immobile dall'interno – ufficio




FOTO N°5



Vista dell'immobile dall'interno – ufficio

FOTO N°6



Vista dell'immobile dall'interno – ufficio – anti bagno




FOTO N°7



Vista dell'immobile dall'interno – anti bagno

FOTO N°8



Vista dell'immobile dall'interno – bagno




FOTO N°9



Vista dell'immobile dall'interno – sala conferenze


FOTO N°10



Vista dell'immobile dall'interno – sala conferenze lato strada



FOTO N°11



Vista dell'immobile dall'interno – sala conferenze lato cortile

