


- ALLEGATO 3 -
ELABORATI GRAFICI

Arch. Vincenzo Gandolfo
Via Felice Cavallotti, 8 - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 3281223028
E-mail arch.vincenzogandolfo@gmail.com
PEC vincenzo.gandolfo@archiworldpec.it






DIFFORMITA' RISCONTRATE

(su base documentazione urbanistica e/o catastale acquisita)

- 1 — assenza divisorio bagno come indicato negli elaborati urbanistici e catastali
- 2 — assenza divisorio vano come indicato negli elaborati urbanistici e catastali
- 3 — porzione di chiostroina/pozzo luce coperta per ampliamento u.i.u. soprastante in difformità agli elaborati urbanistici, catastalmente il vano coperto è configurato come ripostiglio, ma non risulta realizzato il relativo divisorio



DIFFORMITA' RISCONTRATE

(su base documentazione urbanistica e/o catastale acquisita)



vano abusivo ricavato dalla parziale copertura della chiostrina/pozzo luce. Catastalmente censito per ampliamento

1

vano porta su muratura portante traslato rispetto agli elaborati urbanistici e catastali

2

assenza di muro portante come negli elaborati tecnici urbanistici, di fatto costituito da semplice divisorio. Catastalmente non risulta invece alcuna divisione verticale

3

vano finestra su muratura portante avente maggiore ampiezza rispetto agli elaborati urbanistici e catastali



scala 1:100