

All. 5 – RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1. Vista generale da via della Pineta.



Foto 2. Facciata principale: ingresso.



Foto 3. Facciata sul retro, verso il cortiletto.



Foto 4. Ingresso.



Foto 5. L'ingresso ingombro di oggetti.



Foto 6. Ingresso: la botola per il sottotetto.



Foto 7. Il soffitto dell'ingresso.




Foto 8. Camera padronale.



Foto 9. Il soffitto sfondellato della camera padronale.



Foto 10. Le condizioni della camera padronale.



Foto 11. Camera padronale, dettaglio.



Foto 12. Il corridoio.



Foto 13. Condizioni delle porte interne.



Foto 14. Il soggiorno-cucina.



Foto 15. Il soggiorno: a terra l'intonaco del soffitto.



Foto 16. Problemi al soffitto del soggiorno.




Foto 17. Il soggiorno ingombro di materiali.



Foto 18. Oltre l'arco si intravede la cucina.



Foto 19. Il servizio igienico.



Foto 20. La seconda camera da letto.



Foto 21. L'interno del vano abusivo.



Foto 22. La seconda camera: la parete bagnata sul fondo.



Foto 23. Il seminterrato ingombro di rifiuti.



Foto 24. L'accesso al seminterrato.



Foto 25. Il vano abusivo visto da via della Pineta.



Foto 26. Il cortileto.



Foto 27. Il portoncino d'ingresso.