

# Allegato 5

## Documentazione fotografica



Foto 01. Piazzale d'ingresso ai beni pignorati.



Foto 02. Struttura portante in pilastri di cemento armato, con muratura di confine in blocchi di calcare e tramezzi interni in laterizio forato.



Foto 03. Tetto a due falde.



Foto 04. Umidità all'interno degli immobili.



Foto 05. Scala presente all'interno del locale identificato al catasto al foglio 37 part. 13 sub 5.



Foto 06. Struttura in ferro presente all'interno del locale identificato al catasto al foglio 37 part. 13 sub 5.



Foto 07. Ufficio in ferro e vetro con copertura in lamiera grecata.



Foto 08. Mancanza di una parte di parete divisoria tra il sub 6 e il sub 7



Foto 09. Interno del sub 8



Foto 10. Muratura esterna senza intonaco al sub 8