

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTERNI DELL'IMMOBILE CENSITO
ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI ENNA ALLA SEZ. Q, FG.39 PART.112




FOTO 1
VISTA INTERNA DI PORZIONE DEL PORTONE D'INGRESSO



FOTO 2
VISTA DELL'INGRESSO DI PORZIONE DI CORRIDOIO D'INGRESSO

TRIBUNALE DI ENNA
Esecuzione Immobiliare n. 12/09 R.G. – G.E. Dott. O. ORRIGO



FOTO 3
VISTA INTERNA DI PORZIONE DELLA SCALA PER L'ACCESSO AI PIANI SUPERIORI



FOTO 4
VISTA INTERNA DI PORZIONE DELLA SCALA E DEL PIANEROTTOLO DEL PIANO SUPERIORE



FOTO 5
VISTA INTERNA DI PORZIONE DEL PRIMO VANO A PIANO TERRA



FOTO 6
VISTA INTERNA DELLA FINESTRA A PIANO TERRA IN FERRO
PROSPICIENTE VIA TORRE DI FEDERICO



FOTO 7
VISTA INTERNA DI PORZIONE DEL SECONDO VANO AL PIANO
TERRA



FOTO 8
VISTA DI PORZIONE DI INFISSO DEL SECONDO VANO PROSPICIENTE
IL POZZO LUCE



FOTO 9
VISTA INTERNA DI PORZIONE DEL VANO BAGNO A PIANO TERRA



FOTO 10
VISTA DI PORZIONE DI CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO AL VANO
PRANZO – CUCINA E LAVANDERIA – BAGNO




FOTO 11
VISTA DI PORZIONE DI SCALA PER L'ACCESSO AL PIANO SECONDO




FOTO 12
PORZIONE DI FINESTRA SULLA SCALA PROSPICIENTE IL POZZO
LUCE




FOTO 13
VISTA DI PORZIONE VANO ADIBITO A LAVANDERIA – BAGNO
1° PIANO




FOTO 14
VISTA DI PORZIONE VANO ADIBITO A LAVANDERIA – BAGNO
1° PIANO

FOTO 16

VISTA DEL VANO LAVANDERIA - BAGNO

FOTO 15

VISTA DI PORZIONE DEL ADIBITO A VANO PRANZO-CUCINA

FOTO 16

VISTA DI PORZIONE DEL VANO PRANZO-CUCINA E DEL BALCONE
PROSPICIENTE VIA TORRE FEDERICO



FOTO 17
VISTA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE RIFINITURE DEL VANO PRANZO-CUCINA



FOTO 18
VISTA DI PORZIONE DEL VANO CUCINA E DELLE RIFINITURE



FOTO 19
VISTA DI PORZIONE DEL VANO - SOTTOTETTO



FOTO 20
VISTA DI PORZIONE DEL VANO – SOTTOTETTO CON FINESTRA
PROSPICIENTE POZZO LUCE