

Entrata al lotto – Foto 1



Ordinanza sulla porta di accesso Foto 2



Facciata con aderenza lato SUD Foto 3



Lato Nord che porta dietro alle pertinenze Foto 4



Fronte casa con crepe e tetto Foto 5



Foto 6 – copertura abusiva e in parte crollata fra i
due fabbricati



Foto 7 - (varie ma allo stessa cantina – che risulta piena e con evidenti crepe)



Foto 8 – Non si vede la conigliera perché inglobata nel verde



Foto 9 e 10 area verde laterale dove si evince che non c'è più garage



Foto 11 – Si vede pavimentazione serra non più in essere