DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si precisa che al lato Nord e Ovest dell'edificio pignorato la vegetazione ha preso il sopravvento, invadendo lo spazio calpestabile e il fabbricato stesso. Per tale motivo, l'esperto allega una parte della documentazione fotografica allegata al PdC n. 30/2003, ove si può vedere la parte superiore del fabbricato, non rilevabile al momento del sopralluogo.

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO NORD-OVEST P. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-EST

P.LLA 463

RIFIUTI SPECIALI (MOTORINO-AMIANTO)

PORZIONE P.LLA 1710

PORZIONE P.LLA 1712

INGRESSO

STANZA

STANZA

STANZA

STANZA

CAMINO

SOPPALCO

P.LLA 1720 SUB. 3

LATO NORD



TERRENI PART. 471-472-910 (DA AEROFOTOGRAMMETRIA)