

TRIBUNALE DI MODENA

Esecuzione Immobiliare n. 262/2022 rge

Giudice Delegato: Dott. Umberto Ausiello

promossa da:

XXX
(Avv. XXX)

contro:

XXX

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

INCARICO

Il Giudice dell'Esecuzione in oggetto, con Provvedimento in data 15/11/2023, con successivo giuramento e sottoscrizione di Verbale di accettazione in data 21/11/2023, nominava Consulente Tecnico d'Ufficio lo scrivente Geom. Matteo Orsini, con studio in Modena (MO), Via Guicciardini n. 48, conferendogli l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) *L'identificazione dei diritti reali e beni oggetto del pignoramento: L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.*



Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure;

L'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita

2) Descrizione materiale (sommaria e poi analitica) dei beni componenti ciascun lotto con numerazione progressiva (LOTTO 1, LOTTO 2...) e stima;

L'esperto deve procedere alla descrizione sommaria di ciascun lotto [...];

L'esperto deve procedere, poi, alla DESCRIZIONE ANALITICA di ciascuno dei beni compresi nel lotto [...];

2.1) REGIME URBANISTICO-EDILIZIO

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;*
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo;*
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.*

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i relativi costi da detrarre dal prezzo di stima (e posti, dunque, a carico dell'aggiudicatario).

Proceda, infine, l'esperto, per ciascun lotto, ad effettuare, ai sensi dell'art. 568 c.p.c.:

- la valutazione del valore di mercato dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con l'indicazione di ciascun immobile, della superficie commerciale del valore al mq., del*



valore totale; esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l'abbattimento forfettario per la differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali e l'assenza di garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute (tra il 10% ed il 15% del valore), la necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi (ove non effettuata a carico della procedura, siccome urgente); altri oneri o pesi (cfr. infra);

- il valore finale del bene (con gli opportuni arrotondamenti), al netto delle decurtazioni o correzioni di cui sopra, indicando con sufficiente chiarezza – sia pure in base ad una valutazione prognostica allo stato degli atti (salve dunque sopravvenienze)- gli eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica lasciati interamente a carico dell'acquirente siccome già detratti dal prezzo di stima.

2.2) Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto (all. A1);

3) Stato di possesso, oneri e vincoli e informazioni sui costi di gestione e spese condominiali:

Proceda l'esperto stimatore, in collaborazione con il custode giudiziario, a descrivere:

- 1. lo stato di possesso dei beni;*
- 2. l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente;*
- 3. l'esistenza di formalità, vincoli, o oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;*
- 4. l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni*



anteriori alla data della perizia, sulla pendenza di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

5. *Stimi il canone di locazione ritenuto congruo per ogni immobile staggito.*

4) *NEL CASO DI IMMOBILE PIGNORATO PRO QUOTA verifichi se è possibile disporre la separazione in natura della quota pignorata, solo qualora il compendio immobiliare in oggetto sia 'comodamente' divisibile, in caso contrario, ovvero, laddove il compendio pignoramento sia ritenuto espressamente non comodamente divisibile anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c., dall'art. 846 c.c. e dalla l. 03.06.1940, alla stima per l'intero, precisando l'equivalente economico (e percentuale) delle singole quote di spettanza dei comproprietari eseguiti e non eseguiti.;*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

SEZ. I: CONTROLLO PRELIMINARE

L'esperto stimatore, in collaborazione con il pre-delegato A, esaminati gli atti del procedimento prima di ogni altra attività, verifichi entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico:

Per tutti i beni pignorati la documentazione è risultata idonea.

Dopo aver preso visione dei documenti catastali ed ipotecari agli atti e svolto ricerche presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pavullo nel Frignano (MO) e presso l'Agenzia delle Entrate di Modena, lo scrivente, in data 05/03/2024, insieme al Funzionario dell'Istituto Vendite Giudiziarie che ne consentiva l'accesso, effettuava sopralluogo per accedere alle unità immobiliari in oggetto, al fine di effettuare accertamenti e misurazioni di rito.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦



LIMITI ED ASSUNZIONI:

In relazione all'incarico ricevuto ed ai quesiti assegnati il sottoscritto precisa che nello svolgimento delle operazioni estimative sono state operate alcune assunzioni e posti alcuni limiti che segnatamente si evidenziano qui in seguito:

- Quanto non segnatamente evidenziato è stato assunto come aderente alla condizione media degli immobili della stessa specie e del medesimo luogo, tenendo conto della condizione e conduzione ordinaria del bene, ovvero che, ove vi siano difetti e vizi, questi siano di rilevanza emendabile e non pregiudizievole.
- Le indagini e gli accertamenti in loco sono stati di tipo ricognitivo e non demolitivo.
- Non sono state eseguite indagini relative alla presenza di materiali contenenti amianto o mirate ad individuare eventuali fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interrimento di sostanze tossiche e/o nocive o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche a i sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni.
- Non sono state svolte indagini mirate a verificare la presenza sotterranea o in genere di residui bellici.
- Non sono state effettuate verifiche sugli impianti tecnologici esistenti (con particolare riferimento a quelli richiamati all'articolo 1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37) atte a determinare la loro conformità o meno alle normative vigenti in materia.
- Non sono state svolte verifiche in ordine al rispetto dell'impatto acustico del fabbricato, né verifiche specifiche circa il rispetto dei requisiti acustici passivi delle unità immobiliari.
- Non è stata esperita l'azione di misurazione della superficie del lotto e la relativa riconfinazione.
- Non sono state verificate le distanze dalle costruzioni prospicienti.
- Non sono state esperite analisi, indagini, prospezioni o saggi geologici e geotecnici di sorta sui terreni di sedime e corredo.
- Non è stato verificato o ispezionato l'impianto di smaltimento dei reflui.
- Non sono state svolte verifiche in ordine al contenimento energetico dei consumi (D.Lgs 192/2005 D.Lgs 311/20016, L.R.T. n. 39/2005 e s.m.i.) del fabbricato.
- Non sono state svolte verifiche in ordine al rispetto dei dettami circa l'emissione dei fumi in atmosfera di ogni unità costituente il compendio immobiliare,
- Non sono state svolte verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami in materia di rispondenza alle prescrizioni delle costruzioni in zona sismica dei fabbricati.



INOLTRE:

In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione e in conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa il valutatore dichiara che:

- la versione dei fatti esposta nel presente documento è corretta al meglio delle conoscenze dello stesso;
- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni riportate;
- il valutatore non ha alcun interesse verso il bene in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e collocato l'immobile acquisita mediante l'analisi delle compravendite immobiliari presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza e per incarichi svolti per l'Autorità Giudiziaria o per privati, enti e società;
- il valutatore ha ispezionato personalmente la proprietà;
- nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza professionale nella stesura del rapporto.

Il presente rapporto di valutazione è redatto sulla base della documentazione fornita dai Pubblici Uffici (salvo diversamente specificato); l'indagine è da considerarsi indiziale non sostanziale, né il valutatore né altri soggetti si assumono alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da documentazione errata, incompleta o non aggiornata, sarà cura dell'eventuale acquirente verificare le specifiche presso le amministrazioni competenti.

Il rapporto di valutazione è attività presuntiva ed estimativa del valore dell'immobile.

Nessuna responsabilità potrà essere opposta al valutatore in relazione all'esito di tale valutazione nonché per le decisioni e/o valutazioni eventualmente prese dalla Procedura sulla base del medesimo rapporto di valutazione.



In risposta ai quesiti dell'Ill.mo Giudice:

QUESITO N. 1

IDENTIFICAZIONE DEL BENE

LOTTO UNICO: Intera proprietà relativa ad abitazione posta al piano terzo, cantina di pertinenza al piano sottostrada e soffitta al piano quinto sottotetto, poste nel comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via del Mercato n. 30.

DESCRIZIONE CATASTALE

Intera proprietà riguardante unità immobiliari oggetto di pignoramento, censite catastalmente all'Agenzia delle Entrate di Modena come segue:

Catasto fabbricati del Comune di Pavullo Nel Frignano (MO) intestati:

1. XXX nato in XXX il XXX, CF: XXX

proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni.

Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Piano	Cat.	Cl.	Consist.	Rendita
67	226	31	Via del Mercato n. 30	3	A/2	2	4,5 vani	€ 418,33
67	226	32	Via del Mercato n. 30	5	C/2	7	12 mq	€ 22,31
67	226	33	Via del Mercato n. 30	S1	C/2	6	14 mq	€ 17,04

Nell'elaborato planimetrico a firma del Geom. XXX, con Prot. n. XXX del XXX, sono presenti e descritti i seguenti beni comuni non censibili (B.C.N.C.):

Sub. 18: INGRESSO, CORRIDOIO, VANO SCALA E SOFFITTA COMUNE AI SUB.20-21-22-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-38-39-41-42-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55;

CONFINI

Secondo la documentazione catastale, l'area su cui insiste il fabbricato, identificata dal mappale 226, confina a Nord con il mappale 507, a Est con Via del Mercato, a Sud con Via Grandi, ad Ovest con il mappale 225, salvo altri e più precisi confini.



I DATI CATASTALI RISULTANO CORRISPONDENTI CON I DATI RIPORTATI NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DEL XXX REP. N. XXX.

PROVENIENZA

La consistenza in oggetto è pervenuta all'attuale intestatario agli attuali intestatari in virtù di Atto di compravendita, Rep. n. XXX del XXX, a ministero Notaio Dott. XXX, con sede in XXX, trascrizione in Atti dal XXX (n. XXX).

Nella vendita sono compresi i diritti proporzionali di comproprietà su parti condominiali, enti accessori e servizi generali comuni a norma di Legge, titolo, uso e destinazione ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

PATTI E SERVITÙ

Gli oneri afferenti le porzioni immobiliari sono quelli specificati nel suddetto Atto di provenienza, sommariamente citato.

REGIME PATRIMONIALE

L'esecutato risulta in regime di separazione dei beni.

VERIFICA DEI BENI PIGNORATI OGGETTO DI PROCEDUTA ESPROPRIATIVA PER PUBBLICA UTILITA'

Dalla consultazione degli Atti di provenienza non risulta che i beni pignorati siano oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità.

o o o o o

QUESITO N. 2

SOMMARIA DESCRIZIONE DEL BENE

Intera proprietà relativa ad abitazione posta al piano terzo, cantina di pertinenza al piano sottostrada e soffitta al piano quinto sottotetto, poste nel comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via del Mercato n. 30.



DESCRIZIONE ANALITICA E CONSISTENZA

L'immobile oggetto di stima è ubicato in Comune di Pavullo nel Frignano, Via del Mercato n. 30, in posizione centrale, comodo a servizi ed infrastrutture, di discreta conformazione estetica.

Costruito negli anni '50, nel 2021 è stato ristrutturato tramite bonus energetico 110% installazione di cappotto.

Accessibile direttamente da Via del Mercato da portone condominiale, privo di aree cortilive e carrabili.

La costruzione è realizzata con struttura in muratura, tamponamenti in muratura di laterizio e finitura esterna intonacata e tinteggiata;

I solai e la struttura della copertura sono in cemento, con pignatte in laterizio, il manto di copertura è in coppi, le lattonerie sono in metallo verniciato; infissi con oscuranti avvolgibili in pvc;

Sub. 31 – Abitazione al piano terzo

L'alloggio in oggetto è composto da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, n.2 camere, un servizio igienico cieco, balcone.

All'unità si accede tramite porta in legno tamburato, così come le porte interne; le finiture sono di tipo comune dell'epoca di costruzione, con pavimentazioni in marmette e rivestimento ceramico nel servizio igienico e cucina.

Infissi in legno con vetri semplici, datati.

Pareti divisorie interne in muratura, intonacate e tinteggiate.

Gli impianti presenti sono sottotraccia e obsoleti, l'impianto di riscaldamento risulta non funzionante poiché privato della caldaia.

L'unità si presenta in pessimo stato conservativo.

Le altezze interne rilevate in sede di sopralluogo sono di 2,70 m.

Sub. 32 – Soffitta

La soffitta di pertinenza, posta a piano quinto sottotetto, è accessibile da scala condominiale.

Si presenta al grezzo, con impianto elettrico di illuminazione obsoleto.

La porta di accesso è in legno.



È presente un lucernario con telaio in legno di recente installazione.

L'altezza interna rilevata durante il sopralluogo è di 1,97 m di massima e 0,30 m di minima.

Sub. 33 – Cantina

La cantina di pertinenza, posta a piano sottostrada, non è stata visionabile a causa della porta bloccata.

È accessibile da scala condominiale, la porta di accesso è in metallo.

Si ipotizzano finiture al grezzo come le unità adiacenti.

L'altezza interna desunta dalla planimetria catastale è di 2,53 m.

La distribuzione degli spazi interni e la consistenza, secondo gli usi comprensiva delle murature esterne, quelle a confine con parti comuni o con altre unità immobiliari per metà, conseguono una superficie totale, pari a circa a:

Locale	Superficie	Coefficiente	Superficie utile	Esposizione	Condizioni di manutenzione
Locali al piano 3	80,73 mq	100%	80,73 mq	N – O - E	Scarse
Balcone piano 3	3,29 mq	25%	0,82 mq	Ovest	Scarse
Totale	84,02 mq		81,55 mq		

Soffitta piano 5	3,53 mq	25%	0,88 mq	Est	Scarse
Totale	3,53 mq		0,88 mq		

Cantina piano S1	13,56 mq	25%	3,39 mq	-	Scarse
Totale	13,56 mq		3,39 mq		

° ° ° ° °



QUESITO N. 2.1

VERIFICA REGOLARITA' EDILIZIA

In seguito all'accesso negli uffici preposti del Comune di Pavullo nel Frignano (MO), è stata estratta la seguente documentazione:

- Permesso di Costruire n. XXX, Prot. XXX del XXX, per ricostruzione di fabbricato urbano ad uso abitazione completamente distrutto dalla guerra, e successiva variante del XXX;
- Autorizzazione di Abitabilità del XXX;
- CILA in sanatoria n. XXX, del XXX;
- CILA + CILAS per miglioramento energetico e installazione ascensore n. XXX del XXX, e successiva variante n. XXX.

La documentazione estratta risulta completa e l'immobile nella sua composizione è conforme agli elaborati grafici di cui ai protocolli precedentemente menzionati.

Non si può riferire sul locale "cantina" al piano interrato in quanto non è stato possibile accedervi a causa della porta bloccata.

OPERE ABUSIVE

Precisando che non è stato possibile accedere al locale cantina al piano interrato, e che trattasi comunque di accertamento indiziale e non sostanziale, non potendo il sottoscritto perito sostituirsi al debitore per regolarizzare le difformità eventualmente riscontrate, si riferiscono pertanto solamente elementi indiziali.

Il consulente, in fase di sopralluogo, ha accertato la corrispondenza tra lo stato attuale delle unità immobiliari con lo stato legittimato comunale e le planimetrie catastali.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

QUESITO N. 5.1

STATO DI POSSESSO DEL BENE E DISPONIBILITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

Le unità immobiliari in oggetto attualmente risultano libere nella disponibilità dell'esecutato.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦



QUESITO N. 5.2

ESISTENZA DI FORMALITA', VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE, CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Il fabbricato ove sono posti gli immobili oggetto della presente relazione, denominato "Via del Mercato", risulta amministrato da "XXX", in risposta alle richieste dello scrivente sulla posizione delle spese condominiali, è emerso che l'esecutato risalta oneroso nei confronti del Condominio stesso per la somma di Euro 1.852,97.

Risulta inoltre in debito per le spese di installazione dell'ascensore (circa € 3.000,00) oltre a spese di manutenzione ordinaria.

La spesa condominiale ordinaria annua si assesta intorno ad Euro 650,00.

Non sono state menzionate imminenti spese di gestione straordinaria.

Non si può riferire su eventuali pendenze relative ai lavori svolti di efficientamento energetico con bonus 110%, in quanto non segnalate.

Non risultano altre limitazioni se non quelle descritte negli appositi capitoli della relazione.

o o o o o

QUESITO N. 5.3

ESISTENZA DI FORMALITA', VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE, A CARICO DELLA PROCEDURA

Così come in Atti e di seguito sommariamente riepilogate:

- Ipoteca Volontaria concessione a garanzia di mutuo fondiario atto Notaio XXX del XXX repertorio n. XXX ed iscritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Modena in data XXX al numero generale XXX e al numero particolare XXX a favore di XXX con sede in XXX C.F. XXX, domicilio ipotecario eletto in XXX, per capitale di XXX oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di E XXX, durata XXX anni, a carico di XXX nato in XXX in data XXX C.F. XXX per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà su riportato in NCEU a Foglio 67 Particella 226 Subalterno 8 (ora sub. 31, 32 e 33);
- Verbale Di Pignoramento Immobili atto Ufficiale Giudiziario Tribunale Di Modena del XXX repertorio n. XXX e trascritto presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Modena in data



XXX al numero generale XXX e al numero particolare XXX a favore di XXX con sede in XXX C.F. XXX, a carico di XXX nato in XXX in data XXX C.F. XXX per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà su

riportato in NCEU a Foglio 67 Particella 226 Subalterno 31

riportato in NCEU a Foglio 67 Particella 226 Subalterno 32

riportato in NCEU a Foglio 67 Particella 226 Subalterno 33.

VERIFICA DEI BENI PIGNORATI GRAVATI DA CENSO LIVELLO E USO CIVICO

Dalla consultazione degli Atti di provenienza non risulta che i beni pignorati siano gravati da censo livello, o uso civico, o vi sia stata affrancazione da tali pesi.

o o o o o

QUESITO N. 5.4

IMPORTO ANNUO DELLE SPESE FISSE DI GESTIONE O DI MANUTENZIONE

La Società amministratrice "XXX", ha trasmesso comunicazione dove si riportano i seguenti consuntivi:

Preventivo di spese condominiali per l'anno in corso circa Euro 650;

Nel complesso, non si sono rilevate condizioni precarie che giustifichino immediate spese comuni da sostenere poiché il fabbricato generalmente si dimostra in buono stato di manutenzione e conservazione.

o o o o o

QUESITO N. 5.5

STIMI IL CANONE DI LOCAZIONE RITENUTO CONGRUO PER OGNI IMMOBILE STAGGITO

Le unità immobiliari risultano, allo stato attuale, non locabili.

Si stima che il canone di locazione, una volta ristrutturato, alle attuali richieste di libero mercato, si attesti intorno ai 350,00 € mensili.

o o o o o



STIMA

Definite le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle porzioni immobiliari da stimare, tenuto conto della destinazione e consistenza, appare opportuno usare il metodo comparativo, con indicazione del più probabile valore di mercato, attraverso confronto con prezzi ordinari di compravendita verificatisi in zone limitrofe, noti o assunti con apposita informazione, relativi a beni in condizioni simili o equiparabili; considerati, nella fattispecie: il contesto urbanistico, l'anno di costruzione e/o ristrutturazione e lo stato di conservazione, la tipologia dei materiali ed livello di finitura, i collegamenti viari ed i servizi.

I valori estratti dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), sulle quali spesso lo scrivente fa riferimento, risultano, in zona "B2/ Centrale/CAPOLUOGO - CENTRO URBANO" per similari abitazioni civili, con stato conservativo di tipo normale, tra 1.050,00 €/mq e 1.500 €/mq.

I valori estratti dalla Banca Dati del "Borsino Immobiliare", sulle quali spesso lo scrivente fa riferimento, risultano, in zona "capoluogo centro urbano" per similari abitazioni civili, con stato conservativo di tipo normale, tra 1.115,00 €/mq ed i 1.557,00 €/mq.

Tuttavia, le risultanze hanno evidenziato, quotazioni con alterazioni rilevanti dei valori unitari, imputabili al particolare momento economico, che incidono sull'andamento del mercato immobiliare locale.

Inoltre, lo stato conservativo dell'unità richiede un netto deprezzamento rispetto ai comparabili della zona.

Lo scrivente ritiene di poter indicare il più probabile valore commerciale dei beni in argomento, stimati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tenendo conto dello stato di manutenzione dello stesso, sia interno, che esterno, che gli stessi sono oggetto di esecuzione immobiliare.

Sarà quindi:



LOTTO UNICO: Intera proprietà relativa ad abitazione posta al piano terzo, cantina di pertinenza al piano sottostrada e soffitta al piano quinto sottotetto, poste nel comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via del Mercato n. 30.

• **Sub 31 – Abitazione al piano terzo:**

Circa mq. 81,55 x € 600,00/mq. = € 48.930,00

• **Sub 32 – Soffitta al piano quinto:**

Circa mq. 0,88 x € 600,00/mq. = € 528,00

• **Sub 33 – Cantina al piano sottostrada:**

Circa mq. 3,39 x € 600,00/mq. = € 2.034,00

sommano € 51.492,00

Riduzione del 10% del valore di mercato, praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto pari ad Euro:

€ 51.492,00 – 10 % = € 46.342,80

Arrotondato a € 46.000,00

(Euro Quarantaseimila/00)

Considerato il suddetto valore, che per l'applicazione del D.L. 27/06/2015 n. 83, verrà ridotto ulteriormente del 25%, si ritiene congruo il valore stimato.

° ° ° ° °



Tutto quanto sopra esposto, ad evasione dell'incarico ricevuto.

Modena, 8 Marzo 2024.

Il CTU


Geom. Matteo Orsini

Allegati:

documentazione catastale;

documentazione comunale;

documentazione fotografica.

 Geometra
Matteo Orsini

orsinimat@virgilio.it - matteo.orsini@geopec.it
P.iva 03702770367 - C.F. RSNMTT92C16F257L

