



Uffici piano terra



Particolare pavimentazione ed infissi interni



Vani destinati al ristoro del personale posti in maniera retrostante rispetto all'ingresso



Vani destinati al ristoro del personale posti in maniera retrostante rispetto all'ingresso





Bagno a servizio degli uffici



Evidenti macchie di umidità derivanti dal solaio



Pannello radiante in ghisa e macchie di risalita capillare



Macchie di umidità e muffa nel bagno con accesso dall'esterno



Piazzale antistante gli uffici