Procedura di esecuzione immobiliare n 22/18 promosso da Banca Sella S Allegato n.12 - PLANIMETRIA ATTUALE IMMOBILE CON Relazione del consulente tecnico d'ufficio INDICAZIONI DELLE DIFFORMITA' pareti riportate nel precedente edilizio conc. ed. 298/93 e non presenti nello stato di fatto pareti non riportate nel precedente edilizio conc. ed. 298/93 presenti nello stato di fatto rimessa in legno porzione non sanabile che andrà CORTE rimossa porzione non sanabile che andrà ripristinato rustico (CANTINA) cucina pranzo camera bagno (FONDACO) sottotetto bagno dis. dis. W.C. ₀₁rip. fondaco sottotetto garage soggiorno fondaco camera F.11 PART.74 SUB4 TERRAZZA CORSIA DI ACCESSO (SUB1) ZONA PAVIMENTATA