



Figura n.1 – Vista generale del fabbricato interno al “Lotto n.1”





Figura n.2 – Vista del fabbricato interno al “Lotto n.1”



Figura n.3 – Vista del fabbricato interno al “Lotto n.1”





Figura n.4 – Vista del fabbricato interno al “Lotto n.1”



Figura n.5 – Vista dell'interno del fabbricato interno al “Lotto n.1”





Figura n.6 – Vista dell'interno del fabbricato interno al "Lotto n.1"



Figura n.7 – Vista dell'interno del fabbricato interno al "Lotto n.1"





Figura n.8 – Vista dell'interno del fabbricato interno al "Lotto n.1"






Figura n.9 – Vista dell'interno del fabbricato interno al "Lotto n.1"





Figura n.10 – Vista dell'interno del fabbricato interno al "Lotto n.1"





Figura n.11 – Vista del “Lotto n.1”



Figura n.12 – Vista del “Lotto n.1”





Figura n.13 – Vista del “Lotto n.1”



Figura n.14 – Vista del “Lotto n.1” – zona pozzo





Figura n.15 – Vista del “Lotto n.1” – Tubazioni irrigazione






Figura n.16 – Vista del “Lotto n.1” – Tubazioni irrigazione






Figura n.17 – Vista del “Lotto n.1”



Figura n.18 – Vista del “Lotto n.1” – Cabina elettrica






Figura n.19 – Vista del “Lotto n.1”





Figura n.20 – Vista del “Lotto n.2”



Figura n.21 – Vista del “Lotto n.2”





Figura n.22 – Vista del “Lotto n.2”



Figura n.23 – Vista del “Lotto n.2”





Figura n.24 – Vista del “Lotto n.2”





Figura n.25 – Vista del “Lotto n.2” – Particolare ceppo vite





Figura n.26 – Vista del “Lotto n.2” – Filari vite

