



Estratti dalla visura planimetrica, corrispondenti allo stato di fatto





Si segnalano:

.ribassamento parziale del soffitto
del ripostiglio a h 2,30 m




. corretto limite di proprietà al
piano primo





Concessione Edilizia n. 2394/86 (Risanamento)



Concessione Edilizia n. 2460/86 var. della 2394/86 (apertura portafinestra, formazione muro intercapedine, diniego traslazione finestra vano scala)



Concessione Edilizia n. 2548/87 var. della 2394/86 (copertura intercapedine e formazione locali accessori)



Si segnalano:

- .agli atti non è presente la planimetria degli spazi accessori
- . le quote dell'intercapedine corrispondono all'autorizzato, il disegno non è in scala, l'altezza anziché 2,40 m è 2,50/2,30 m