



Il rilievo dello stato di fatto è stato eseguito dallo studio dell'arch.

Il piano interrato evidenziato con contorno blu risulta non autorizzato da alcuna pratica edilizia; non risulta presente nemmeno nella planimetria catastale datata 2006.

Piano primo e piano secondo risultano attualmente conformi rispetto alla planimetria catastale datata 2006; non risultano però conformi rispetto alla pratica edilizia datata 1974 per i seguenti motivi evidenziati con contorno giallo nel rilievo:

- a piano primo nella licenza edilizia rilasciata nel settembre 1974 erano previste due camere, ora invece sono visibili una camera, un ripostiglio ed un bagno;
- a piano secondo nella licenza edilizia rilasciata nel 1974 erano previsti un bagno ed una camera, ma attualmente sono visibili una camera ed uno spazio adibito a deposito.

Bergamo 12.04.2025