

**ALLEGATO H
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 1 ingresso ristorante con in primo piano la canina elettrica e il posto auto coperto del sub 34



Foto 2 la corte esclusiva del ristorante (sub 30) a dx e in fondo i volumi abusivi



Foto 3 controcampo dell'ingresso al ristorante



Foto 4 il volume abusivo della vetrata e a sin setti per schermare i cassonetti



Foto 5 il sub 34 invaso parzialmente dal volume abusivo del sub 28



Foto 6 prospetto del ristorante con i volumi abusivi



Foto 7 il sub 28 con a dx il volume abusivo



Foto 8 interno del sub 30 ristorante



Foto 9 interno del sub 28 a sin il volume abusivo



Foto 10 dettaglio infiltrazioni nell'espansione abusiva al sub 28



Foto 11 interno autorimessa sub 33 con cella frigo



Foto 12 ampliamento abusivo cucina del ristorante sub 30