La planimetria catastale del Lotto Unico è sostanzialmente conforme allo stato di fatto, fatta eccezione del duplice ingresso da entrambi i corridoi condominiali riportato in planimetria catastale, mentre allo stato di fatto risulta un unico ingresso, ovvero quello nel corridoio condominiale a nord. Trattasi, comunque, di lieve difformità non ostative alla prosecuzione dell'iter procedurale.