ALLEGATO 2

RILIEVO DELL'ATTUALE STATO DEI LUOGHI

NICCHIA NON RILEVABILE CON ESATTEZZA A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN ARMADIO **POSIZIONE E DIMENSIONI INDICATIVE**

4

1

APERTURA SULLA MURATURA PORTANTE REALIZZATA IN ASSENZA DI TITOLO ABILITAITVO

PRECEDENTE INGRESSO ALLA PORZIONE EVIDENZIATA CON BORDATURA DI COLORE AZZURRO, **ATTUALMENTE CHIUSO/TAMPONATO**

3

PREESISTENTE APERTURA, OGGI NON RILEVABILE CON ESATTEZZA A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN ARMADIO **POSIZIONE E DIMENSIONI INDICATIVE**

5

2

APERTURA SULLA MURATURA PORTANTE REALIZZATA IN ASSENZA DI TITOLO ABILITAITVO

PORZIONE DELL'IMMOBILE STAGGITO PRECEDENTEMENTE COSTITUENTE UNA UNITA' IMMOBILIARE A SE' STANTE, SUCCESSIVAMENTE UNITA A QUELLA ADIACENTE

6

APERTURE/FINESTRE CHE, A CAUSA DELLA DISTANZA TRA IL PAVIMENTO ED IL LORO AFFACCIO, NON E' STATO POSSIBILE RILEVARE CON ESATTEZZA **POSIZIONE E DIMENSIONI INDICATIVE**



Firmato Da: GIANNI RUSCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3434ac55df21c3a2e456a42ec9c724f