

2^ chiarimento circa l'eventuale sanatoria del manufatto agricolo insistenti nel Lotto 5 o la valutazione dei costi relativi alla rimozione

- a) Trattasi di un manufatto in lamiera (*dimensioni di massima 6,30 x 5,00*), non stabilmente infisso al suolo e privo di requisiti di idoneità statica, precario e provvisorio, **tale da non costituire un effettivo organismo edilizio da sottoporre a sanatoria**, verosimilmente riconducibile ad opere di edilizia libera di cui all'art. 6 c.1 del DPR 380/2001 (ricovero attrezzi agricoli e/o da giardino e animali domestici-legnaia);

Peraltro lo stesso ricade, per la maggior parte, sul suolo di proprietà demaniale (canale coperto-acque pubbliche) e solo in minima parte per mq. 11.50 circa sulla porzione agricola compresa nel Lotto 5.

Si allega schema indicativo della posizione del manufatto e fotografie della tipologia costruttiva.

- a) Il **costo per l'eventuale sgombero** della porzione di manufatto ricadente all'interno della proprietà di cui al Lotto 5), può essere contenuto nella somma di **€.1.000,00 (euro mille/00), massimo**.

Fermo, li 10/02/2025


Geom. Gianfranco Lattanzi



Firmato digitalmente

Allegati:

- Tabella Valori OMI
- Schemi indicativi
- foto manufatto precario insistente, in parte, sul Lotto 5



Allegato: CHIARIMENTI DEL C.T.U. in RGE N. 92 del 2022. (RICHIESTA DEL G.E Tribunale di Fermo del 04.02.2025)



Allegato: CHIARIMENTI DEL C.T.U. in RGE N. 92 del 2022. (RICHIESTA DEL G.E Tribunale di Fermo del 04.02.2025)



30/08/2023 16:55