



*Puntellatura del campo di solaio ligneo non crollato*



*Puntellatura dei vani dell'ambiente*



*Impacchettamento della porzione di facciata a margine dell'area di solaio crollata*



*Impermeabilizzazione dell'ambiente rimasto parzialmente privo di copertura*