



Foto N° 1 – Prospetto principale del fabbricato dove è sito l'appartamento oggetto di stima.



Foto N° 2 – Prospetto Est.



Foto N° 3 – Prospetto Nord.



Foto N° 4 – Prospetto Sud.



Foto N° 5 – Ingresso appartamento oggetto di stima.



Foto NN° 6,7 – Soggiorno con termocamino ed evidenti tracce di umidità e muffa.





Foto NN° 8,9 – Camera da Letto matrimoniale, con tracce umidità e muffa sul soffitto.





Foto N° 10 – Camera da letto.




Foto N° 11 – Piccolo Studiolo.




Foto NN° 12,13 – Cucina con balcone.






Foto N° 14 – Balcone.




Foto N° 15 – Bagno.




Foto N° 16 – Bagno.



Foto N° 17 – Disimpegno.



Foto N° 18 – Disimpegno.