

Documentazione Fotografica



Foto 1: Vista Frontale Esterna



Foto 2: Vista Retro Esterna





Foto 3: Vista viale laterale 1



Foto 4: Vista viale laterale 2





Foto 5: Particolare esterno – Tettoia



Foto 6: Ingresso zona Uffici





Foto 7: Vano Scala



Foto 8: Vano scala con importanti ammaloramenti





Foto 9: Ingresso zona uffici P.T.



Foto 10: Wc - P.T.





Foto 11: Spogliatoio 1 –P.T.



Foto 12: Spogliatoio 2 –P.T.





Foto 13: Ufficio -P.T.



Foto 14: Zona deposito 1 - P.T.





Foto 15: Zona deposito 2 – P.T.



Foto 16: Particolare Laboratorio h.3.00 m





Foto 17: Altro Particolare Laboratorio h.3.00 m



Foto 18: Vista estesa Laboratorio





Foto 19: Particolare Laboratorio h.3.00 m



Foto 20: Vista estesa Laboratorio (altro lato)





Foto 21: Vista estesa Laboratorio



Foto 22: Vista interna Retro- Laboratorio





Foto 23: Vista estesa Laboratorio



Foto 24: Vista estesa Laboratorio





Foto 25: Vista sala amministrazione - P.1°



Foto 26: Vista sala amministrazione - P.1°





Foto 27: Vista ingresso - P.1°



Foto 28: Vista sala ufficio - P.1°





Foto 29: Vista sala ufficio - P.1°



Foto 30: Vista wc adiacente sala ufficio - P.1°





Foto 31: Vista camera letto 1 con wc - P.1°



Foto 32: Vista wc con gravosi ammaloramenti - P.1°





Foto 33: Vista vano adibito a salotto - P.1°



Foto 34: Vano salotto con vista cucina - P.1°






Foto 35: Vano cucina con vista zona corridoio - P.1°



Foto 36: Vista pozzo luce in zona adibita a cucina - P.1°





Foto 37: Vista corridoio di smistamento - P.1°



Foto 38: Vista vano adibito a stireria - P.1°





Foto 39: Vista camera letto 2 - P.1°



Foto 40: Vista Bagno - P.1°

