



Foto n° 1 Vista del portone di ingresso all'edificio



Foto n° 2 Vista del corridoio a piano terra con in fondo la porta che non è segnata in catasto e che fa accedere ad un ulteriore vano letto.



Foto n° 3 Vista del soggiorno a piano terra.



Foto n° 4 Vista della cucina a piano terra.



Foto n° 5 Vista del bagetto posto ne sottoscala a piano terra.



Foto n° 6 Vista della scala comune che da piano terra porta a i vari piani.





Foto n° 7 Vista dell'ingresso al primo piano con in fondo il bagno.



Foto n° 8 Particolare del bagno a primo piano.





Foto n° 9 Vista della camera da letto matrimoniale posta al primo piano prospiciente Via Toscana.



Foto n° 10 Vista della camera da letto matrimoniale posta al primo piano prospiciente l'area verde.





Foto n° 11 Particolare dell'area a verde posta a sud vista dal balcone al primo piano.



Foto n° 12 vista della camera al secondo piano che si affaccia su via Toscana.




Foto n° 13 Particolare del balcone al secondo piano su via Toscana.



Foto n° 14 Vista del bagno al secondo piano.





Foto n° 15 Vista della cucina al secondo piano..



Foto n° 16 Particolare della terrazza di copertura.





Foto n° 17 Terrazza di copertura.

