

F.1.A.9:- Documentazione fotografica

LOTTO 1 - APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN BAGHERIA, VIA JACOPO SANNAZZARO N.37 - PIANO PRIMO



- **foto n.1:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Sud-Sud/Est dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento* -



- **foto n.2:** (esterno fabbricato): *accesso immobile sul prospetto lato Sud-Sud/Est dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento -*



- **foto n.3:** (interno fabbricato): vano scala dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento a piano terra -



- **foto n.4:** (interno fabbricato): vano scala dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento a primo piano -



- **foto n.5:** (interno u.i. pignorata): *ingresso/corridoio* -



- **foto n.6:** (interno u.i. pignorata): *ingresso/corridoio* -



- foto n.7: (interno u.i. pignorata): salone -



- foto n.8: (interno u.i. pignorata): camera/studio -



- foto n.9: (interno u.i. pignorata): camera da letto -



- foto n.10: (interno u.i. pignorata): camera da letto -



- **foto n.11:** (interno u.i. pignorata): *cucina abitabile* -



- **foto n.12:** (interno u.i. pignorata): *servizio igienico* -