



PIANTA STATO DI FATTO
piano 1 int 1
foglio 33 part 1613 sub 10



PIANTA CATASTALE
piano 1 int 1
foglio 33 part 1613 sub 10



opere abusive non sanabili
 1- finestra cambiata in porta
 2- porta ex lavanderia chiusa

arch.zoppetti jonathan ralph

ID Layout Stato Revisione
02

