



## **LOTTO N. 1**

## ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 1



FOTO N. 1 – Uno dei cancelli di ingresso del “Parco Rossella” – Via San Marco 19



FOTO N. 2 – Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili pignorati

## ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 1



FOTO N. 3 – Accesso al fabbricato dal cortile comune



FOTO N. 4 – Evidenziazione grafica della posizione dell'appartamento sub. 23

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 1



FOTO N. 5 – Corridoio dell'appartamento sub. 23



FOTO N. 6 – Soggiorno con angolo cottura dell'appartamento sub. 23

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

**LOTTO N. 1**



FOTO N. 7 – Vista in controcampo del soggiorno dell'appartamento sub. 23



FOTO N. 8 – Una camera da letto dell'appartamento sub. 23

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 1



FOTO N. 9 – Bagno dell'appartamento sub. 23



FOTO N. 10 – Seconda camera da letto dell'appartamento sub. 23

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 1



FOTO N. 11 – Terza camera da letto dell'appartamento sub. 23 (annessa dal sub. 22)



FOTO N. 12 – Balcone dell'appartamento sub. 23

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 1



FOTO N. 13 – Dettaglio del quadro elettrico dell'appartamento sub. 23



FOTO N. 14 – Una delle porte interne danneggiate dall'umidità

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 1



FOTO N. 15 – Vista del box auto sub. 36 dalla corsia comune di manovra



FOTO N. 16 – Interno del box auto sub. 36

## **LOTTO N. 2**

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 17 – Uno dei cancelli di ingresso del “Parco Rossella” – Via San Marco 19



FOTO N. 18 – Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari pignorate

## ALLEGATO FOTOGRAFICO

LOTTO N. 2



FOTO N. 19 – Evidenziazione grafica della posizione dell'appartamento sub. 11




FOTO N. 20 – Accesso al fabbricato dal cortile comune

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 21 – Cucina/soggiorno dell'appartamento sub. 11



FOTO N. 22 –Disimpegno zona notte dell'appartamento sub. 11

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 23 – Una camera da letto dell'appartamento sub. 11



FOTO N. 24 – Seconda camera da letto dell'appartamento sub. 11

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 25 – Bagno dell'appartamento sub. 11



FOTO N. 26 – W.C. dell'appartamento sub. 11

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 27 – Balcone dell'appartamento sub. 11




FOTO N. 28 – Dettaglio del quadro elettrico asportato dell'appartamento sub. 11

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 29 – Dettaglio di una delle porte finestra asportata dell'appartamento sub. 11



FOTO N. 30 – Vista dei box auto subb. 42 e 43 dalla corsia comune di manovra

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 31 – Interno del box auto sub. 42



FOTO N. 32 – Interno del box auto sub. 43

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

LOTTO N. 2



FOTO N. 33 – Vista del box auto sub. 39 dalla corsia comune di manovra



FOTO N. 34 – Interno del box auto sub. 39