

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Giudice Esecuzioni Lucia Rocchi

Esecuzione Immobiliare n.87/1995

**ALLEGATO N. 02
RILIEVO FOTOGRAFICO**



LOCALIZZAZIONE



Vista da via Roma



Vista da via Roma



Vista zona ingressi via Murri



Zona ingressi via Murri



Androne via Murri ingresso corpo centrale



Ingresso via murri ai sub 188-88



Interno sub 188



Vista da terrazzo interno sub 188



Vista del terrazzo esterno da sub 188 verso sub 88 189 e 190



Esterno fronte nord sub 88



Vista esterno terrazzo condiviso sub 189/190
dove era presente la scala esterna



Vista zona scala esterna accesso ai sub 189 e 190



Interno sub 189



Interno sub 189



Interno 189



Interno 189



Interno Wc sub 189



Interno Wc sub 189



Quadro elettrico sub 189



Termoconvettore sub 189



Interno sub 190



Interno sub 190 lato confine sub 189



Interno sub 190 vista wc



Interno sub 190



Interno sub 190



Interno sub 190 vista verso wc



Interno sub 190



Interno sub 190



Interno sub 88



Interno sub 88



Interno sub 88



Interno sub 88



Interno sub 88 vista da area interna II° livello sottotrada



Area interna sub 88 con vista scala interdetta II livello



Area interna II livello



Area interna II livello



Muro su pianerottolo sviluppo scala lato est II livello




Vista scala con muro di compartimentazione su pianerottolo



Scala a scendere verso ingresso Via Murri su scala condominiale




Vista sub 188 da area interna disimpegno secondo livello



Vista sub 188 da area interna disimpegno secondo livello



Ingresso ammezzato da scala interna di raccordo via Murri



Scala interna di raccordo via Murri



Vista scala interna compartimentata dalla zona est



Area disimpegno II° livello zona ASL