

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RGE 131/2023 – Tribunale di Bergamo

immobile sito in comune di Valgoglio (BG) – via Pizzo Salina, 9



Vista aerea della ubicazione immobile rispetto alla zona centrale di Valgoglio



Vista aerea dell'immobile in perizia



Vista d'insieme condominio Panoramico – via Pizzo Salina, 9-11



Vista dettaglio immobile pignorato – piano 1°/sottotetto



Vista portoncino ingresso appartamento p. 1°



Vista locale soggiorno-pranzo con accesso al balcone



Vista soggiorno-pranzo con accesso a vano cucina e zona notte



Vista vano cucina



Vista ripostiglio/soffitta collegato direttamente con vano cucina



Vista disimpegno zona notte



Vista bagno



Vista camera letto matrimoniale




Vista vano ripostiglio/guardaroba usato come seconda camera



Vista panoramica dai balconi di proprietà (affaccio sud)



Vista autorimesse sub 16 e sub 17 al piano strada (seminterrato)



Vista interna autorimesse sub. 16 e sub 17