

**ALLEGATO M – bis – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**LOTTO 2**

ESTERNO FABBRICATO LATO SUD



ESTERNO FABBRICATO LATO EST



ESTERNO FABBRICATO LATO EST/NORD



ESTERNO FABBRICATO LATO OVEST



**INGRESSO/SOGGIORNO**



**FORO VANO SCALA**



**DIFFORMITA' - AMPLIAMNETO LOCALE INTERRATO**



DIFFORMITA' - INTERCAPEDINE DA RENDERE

NON PRATICABILE

