



Foto n. 1 - Esterno fabbricato




Foto n. 2 - Esterno fabbricato






Foto n. 3 -Cancello di ingresso al fabbricato

PAO  
TALA  
1731



Foto n. 4

1731




Foto n. 5 - Porzione di giardino esterno al fabbricato





Foto n. 6 - Costruzione abusiva all'interno del terreno di proprietà





Foto n. 7 -Giardino esterno al fabbricato (costruzione abusiva sul fondo)



Foto





Foto n. 9 - Vialetto pedonale di accesso alle abitazioni




Foto n. 10 - Costruzione abusiva all'interno del terreno di proprietà (ricovero animali)






Foto n. 11 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato : terrazzi esterni




Foto n. 12 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato - esterno






Foto n. 13 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato : interno monolocale




Foto n. 14 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato - vista dal soppalco




Foto n. 15- Part. 443, sub.1  
scala di accesso  
al soppalco  
Liv. 1° seminterr.




Foto n. 16 - Part.443, sub.1 , liv.primo seminterrato - serv.igienico

Foto n. 17- Part. 443, sub.1  
aeratore serv.  
igienico  
Liv. 1° seminterr.







Foto n. 18 - Part.443, sub.1 , liv.primo seminterrato - cucina




Foto n. 19 - Part.443, sub.1 , liv. primo seminterrato -  
Appartamentino indipendente: ingresso






Foto n. 20 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato : interno app. indipendente






Foto n. 21 -Part. 443, sub. 1 , livello primo seminterrato - varco di accesso alla cucina

Foto n. 22- Part. 443, sub.1  
serv. igienico  
Liv. 1° seminterr.



Foto



Foto n. 24 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni




Foto n. 25 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni






Foto n. 26 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - salone




Foto n. 27 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - salone








Foto n. 30 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - scala

ORDINE DELLA PROVINCIA DI TAVOLIARA  
DELLA  
TAVOLIARA  
PAOLINA  
TALAMONE  
ALESSANDRO N. 7972  
PROVINCIA DI TAVOLIARA  
TAVOLIARA  
ALESSANDRO N. 7972



Foto n. 31 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - porta

ORDINE DELLA PROVINCIA DI TAVOLIARA  
DELLA  
TAVOLIARA  
PAOLINA  
TALAMONE  
ALESSANDRO N. 7972  
PROVINCIA DI TAVOLIARA  
TAVOLIARA  
ALESSANDRO N. 7972




Foto n. 32 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - pavimentazioni

CIRCOLO  
 DINE...  
 PAOLA  
 TALAMO  
 ALIBI  
 7972



Foto n. 33 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : interni - pavimentazioni

CIRCOLO  
 PAOLA  
 TALAMO  
 ALIBI  
 7972






Foto n. 36 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : esterni - veranda




Foto n. 37 -Part. 443, sub. 1 , piano terra : esterni - veranda piano terra e primo livello seminterrato

