



TRIBUNALE DI FERMO
ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 76/2019
ALLEGATO FOTOGRAFICO



N°	Descrizione	N°	Descrizione
01	Fabbricato in cui insiste l'unità immobiliare, angolo nord/ovest.	02	Fabbricato in cui insiste l'unità immobiliare, lato nord.
03	Fabbricato in cui insiste l'unità immobiliare, lato est.	04	Fabbricato in cui insiste l'unità immobiliare, tetto.




05



06



07



08

N°	Descrizione	N°	Descrizione
05	Cancello condominiale da Via Tevere.	06	Balcone di collegamento, con cancelletto di accesso all'ingresso dell'unità immobiliare.
07	Ingresso-soggiorno, piano secondo, con scala a chiocciola sulla destra di collegamento al piano sottotetto e porta sulla destra che conduce al lato notte.	08	Cucina, piano secondo.



09



10



11



12

N°	Descrizione	N°	Descrizione
09	Camera da letto nord, piano secondo.	10	Camera da letto sud, piano secondo.
11	Bagno piano secondo, con umidità sul soffitto.	12	Piano sottotetto – vista da sud a nord, porta della camera sulla sinistra.

13



14



15



16



N°	Descrizione	N°	Descrizione
13	Piano sottotetto – vista da sud a nord, porta del ripostiglio sulla sinistra.	14	Piano sottotetto – vista da nord a sud, cucina sulla destra e bagno sulla sinistra.
15	Piano sottotetto – camera da letto.	16	Piano sottotetto – ripostiglio.



17



18

N°	Descrizione	N°	Descrizione
17	Balcone lato nord, locale ripostiglio sullo sfondo non autorizzato.	18	Balcone lato est.